

【일련번호 21】

광주환경공단 안전감사실

주의 요구

제 목 계량시설 로드셀 교체 후 공인 재검정 미실시

소 관 부 서 ◆◆처

조 치 부 서 ◆◆처

내 용

1. 업무개요

□□□은 폐기물 반입량 측정을 위해 총 2대의 계량시설을 운영하고 있으며, 계량 오차가 발생할 경우 무게측정 센서(로드셀)를 수리하여 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「계량에 관한 법률」 제25조에 의거 수리한 계량기를 사용하려는 자는 제 26조에 따른 검정기관으로부터 재검정을 받아야 한다.

그리고 「비자동저울 기술기준」(산업통상자원부 고시, 2018. 6. 7.) 제2장 제 2-1절 제3항 제2목에 따라 수리업자는 수리과정에서 관련 부품이 교체되었을 경우 검정기관의 재검정을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆◆처는 반입폐기물 계량시설 1호기에서 계량 오차가 발생함에 따라 2025. 8. 20. [표] “□□□ 계량시설 무게센서(로드셀) 교체”를 추진하면서 A사를 계

약상대자로 하여 로드셀 3개를 교체한 뒤, 검정기관의 재검정을 받지 않은 채 사업을 완료하였다.

[표] ■■■장 계량시설 무게센서(로드셀) 교체(기재 생략)

해당 부서는 로드셀 교체 후 관련 법령에 따른 공인기관의 재검정 이행 의무를 누락하였고, 계약 내역에도 재검정 비용을 계상하지 않았다. 이로 인해 검정 자격이 없는 계약상대자의 자체 점검만으로 사업이 완료된 것으로 확인되었다.

다만, ◆◆처는 2025. 11. 28. 공인검정기관으로부터 계량시설의 교정검사를 실시하였으나, 2025. 8. 20.부터 2025. 11. 27.까지 약 3개월간 공인기관으로부터 재검정을 받지 않은 상태에서 계량시설을 사용한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

◆◆처장은 앞으로 계량시설 수리 및 유지관리 업무를 추진함에 있어 관련 법령에 따른 재검정 등이 누락되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

(주의)