

(01)

현 지 조 치 통 보

수 신 : 시설본부장(시설계획처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 시설물 복잡도에 따른 보정비 기준 부적정

◆ 자체처리내용

건축물 정밀진단 및 성능평가 대가 산정 시 시설물의 복잡도를 고려한 보정비 적용기준을 명확하게 보완할 수 있도록 계획 중인 연구용역 세부시행계획에 반영하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(시설사업처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 거더제작장 진·출입로 교통안전시설물 미설치

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 ****교 거더제작장 진출입로에 교통안전시설물을 설치하여 도로점용허가 승인 내용을 준수하고 도로점용구간 내 교통사고가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(시설사업처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 교대(A2) 기초 시공용 작업자 이동통로 안전조치 미흡

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 작업자 추락방지용 안전난간에 추락방망을 설치하고, 비계 단부에는 보호캡(덮개)을 설치하여 작업자 및 보행자 안전사고가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 초지역사 흙지붕 철골공사 안전 지지로프 설치 부적정

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 초지역사의 상선 승강장 증축부에 시공되는 흙지붕 철골구조물에 설치된 작업자용 안전 지지로프가 처지거나 풀리지 않도록 조치 하시기 바랍니다.

(05)

현 지 조 치 통 보

수 신 : 수도권본부장(인덕원동탄사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : BIM수행계획서 미제출

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 **~** **** 제*공구 및 **~** **** 제*공구 건설공사의 BIM수행계획을 수립하여 스마트 건설기술이 사업관리에 적용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(인덕원동탄사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 공사 안내 표지판 미설치

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 ***정거장 공사를 위한 안전펜스 설치구간에 공사 안내 표지판을 설치하여 공사장 주변을 통행하는 주민들이 **~** 복선전철 제*공구의 ***정거장 공사가 시행 중임을 알 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(인덕원동탄사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 터널폐수처리시설 방류수 수질 기준 미게시

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 환기구 #**의 터널폐수처리시설 방류조에 방류수 수질 관리기준을 부착하여 환경영향평가 협의내용을 준수하고 방류수 수질을 적절하게 관리할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(인덕원동탄사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 안전난간망 및 발끝막이판 미설치

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 ***정거장 집수정 상부에 설치된 안전 난간에 추락방호망을 설치하고 안전난간 하부에는 발끝막이판을 설치하시어 근로자 추락사고를 예방할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(인덕원동탄사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 환기구 및 횡갱 연결부 방수쉬트 설치 미흡

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 방수쉬트의 겹이음 접합 및 우수 유입 방지를 위하여 환기구 하부에 설치된 횡갱 방향 방수쉬트가 충분히 확보되어 우수 유입을 방지하고 향후 방수시트 접합에 문제가 발생되지 않도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(월곶판교사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 워킹타워 하부 잭베이스 고정조치 미흡

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 **제*교 교각(**) 설치된 워킹타워 잭베이스를 고정하시여 워킹타워 전도사고가 예방될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(월곶판교사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 터널 내 콘센트 및 이동전선의 감전위험 방지 미흡

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 바닥에 방치되어 있는 전선을 지면으로부터 이격(가공)하여 설치하고 콘센트에 방습 커버 설치하는 등 감전사고 발생을 예방할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(월곶판교사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 측정장비 식별표 검교정 일자 미기재

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 시험기구별 장비식별표에 차기검교정 일자를 기재하여 측정 장비의 검교정이 철저히 관리될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(월곶판교사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 굴착기 후방 충돌 위험 방지 조치 미흡

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 **정거장 개착구간의 굴착 및 가시설 공사시 굴착기 운전자가 후방 확인이 가능하도록 후방영상표시장치(협착 방지봉 포함) 등을 설치하여 후방 협착 사고가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(월곶판교사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 굴착기 운전원의 시동키 관리 미흡

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 굴착기 운전원이 시동키 미분리 상태로 굴착기를 이탈하지 않도록 운전원에 대한 안전교육을 시행하고 유사사례 재발방지대책을 마련하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(인천발수원KTX사업단장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 슬링바 관리 불량

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 봉제실이 절단된 슬링바를 폐기처리하고 절단되지 않은 벨트 슬링을 사용하여 적정하중 인양 및 안전사고를 예방할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : GTX본부장(시설사업처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : U형 수로 뒷채움 관리 미흡

◆ 자체처리내용

GTX본부장은 **역 신설 U형 수로 좌·우측 되메우기 후 다짐을 철저히 하수 우수 유입이 원활하게 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

(17)

현 지 조 치 통 보

수 신 : GTX본부장(시설사업처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 금천구청역 신설 E/V 캐노피 기둥 연결용 앵커 피복두께 부족

◆ 자체처리내용

GTX본부장은 보도육교 E/V 캐노피 기초/기둥 연결부 앵커 피복두께 확보가 가능하도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : GTX본부장(시설사업처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 품질시험계획 제·개정 관리 미흡

◆ 자체처리내용

GTX본부장은 품질시험계획을 개정하시어 변경된 시공계획을 반영한 품질관리가 이루어 질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 자갈 야적장 배수처리 불량

◆ 자체처리내용

충청본부장은 궤도공사를 위해 구매하여 관리하고 있는 궤도자갈의 야적장 배수처리를 철저히 하여 자갈에 불필요한 혼입물이 유입되지 않도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(평택오송사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 암버력 야적관리 미흡

◆ 자체처리내용

충청본부장은 **터널에서 발생하는 암버력이 장기간 과다 적치되어 비산먼지 발생 및 터널폐수처리시설을 침범하는 등 환경문제가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(평택오송사업단TF장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 이동식 슛크리트 믹서 잔여 폐기물 처리 미흡

◆ 자체처리내용

충청본부장은 슛크리트 부산물이 방치 않도록 지정된 장소에 분리하여 보관 후 적절하게 처리될 수 있도록 조치하시기 바랍니다

수 신 : 충청본부장(장항선사업단TF)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 이동식 사다리 전도방지 안전조치 미흡

◆ 자체처리내용

충청본부장은 **교 상부공 가로보 거푸집작업을 위한 이동식사다리가 견고하게 고정될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

현 지 조 치 통 보

수 신 : 수도권본부장(시설사업처), GTX본부장(시설사업처)

‘2025년 안전·품질·환경 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : PSD 승객안전요원 사고대응 매뉴얼 미작성

◆ 자체처리내용

수도권본부장, GTX본부장은 PSD 현장 안전요원 사고대응 매뉴얼을 작성하여 상황별 안전요원의 신속한 사고대응이 가능하도록 조치하시기 바랍니다.

현 지 조 치 통 보

수 신 : 수도권본부장(시설사업처), GTX본부장(시설사업처)

‘2025년 안전·품질·환경 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 승강장안전문 제조설치 공사 품질관리 부적정

◆ 자체처리내용

수도권본부장, GTX본부장은 위 공사에 관련 규정에 따라 작용력(400N 이하), 수동개폐력(100N 이하) 시험 시행, 측정기기에 대한 검·교정 주기 준수 및 측정기록을 유지하도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 위험성평가 근로자 대표 미참여

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 향후 위 공사로 예정된 작업을 시행하기 전 실시하는 위험성평가 시 해당 작업장의 근로자 대표를 참여시켜 내실있는 위험성평가가 이루어지도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 안전순찰 미시행

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 안전순찰에 대한 구체적인 시행 요령 및 점검표 등을 마련하는 등 안전순찰이 제대로 시행되도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 방재물자 관리 부실

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 응급상황 발생 시 적절하게 대처할 수 있도록 제설용 모래를 구비하고, 사용기한이 지난 구급약품을 교체하는 등 응급상황 발생시 제대로 대응할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 광케이블 공장시험 샘플링 기준 미준수

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 계수형 샘플 검사 절차에 따라 광케이블의 특성 등을 검사하여 품질 확보여부를 확인할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 수도권본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 가설 전기 임시 분전함 시건장치 미시행

◆ 자체처리내용

수도권부장은 **역 현장 임시 가설전기 임시 분전함에 시건장치를 설치하는 등 외부인의 임의 사용, 감전, 화재 등을 방지할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : GTX본부장(시설사업처)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 취약개소 미등록

◆ 자체처리내용

수도권부장은 공단 업무프로세스에 따라 위 공사의 취약개소를 지정 및 관리하시기 바랍니다.

수 신 : GTX본부장(시설사업처)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 폐기물 임시보관장소 분진 방지 조치 미시행

◆ 자체처리내용

GTX본부장은 승객의 분진 피해 방지를 위해 공사 현장 인근에 설치한 임시 폐기물 보관 장소에 분진 방진망을 설치하는 등 분진 피해 예방 조치를 시행하시기 바랍니다.

수 신 : GTX본부장(시설사업처)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 승강장 하부 공사용 자재 임의 보관

◆ 자체처리내용

GTX본부장은 **역 승강장 하부에 임시로 보관 중인 마감부 보강 자재를 즉시 반출하고, 승강장 하부에 어떠한 자재 또는 폐기물 등을 적재하는 일이 발생하지 않도록 방안을 마련하여 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(시설사업처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 스코트변압기실 내 금속제 계단 접지설비 미설치

◆ 자체처리내용

충청본부장은 감전사고를 예방하기 위하여 풍도 점검용 금속제 계단을 철도 등전위 접지망에 연결하는 접지선을 설치하는 등 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(시설사업처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 신청주전철변전소 장비반입구 근로자 추락방지시설 미설치

◆ 자체처리내용

충청본부장은 향후 신청주전철변전소 지상 5층 장비반입구에 근로자의 추락을 방지하기 위한 체인의 높이를 1.2m 이상으로 조정하고 추락방지표지 등을 부착하여 추락사고 등이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(시설사업처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 위험성 평가 관리 등 미흡

◆ 자체처리내용

충청본부장은 위험성 평가 관리를 철저히 시행하고, 계측기에 대한 검·교정을 시행하는 등 안전 및 품질 관리가 철저히 이뤄질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(시설사업처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 전철제어반 네트워크장비 미사용 포트 보안조치 미흡

◆ 자체처리내용

충청본부장은 *** 변전소 전철제어반용 네트워크장비의 미사용 포트에 대한 보안을 강화할 수 있도록 보안락을 설치하는 등 조치하시기 바랍니다.

현 지 조 치 통 보

수 신 : 충청본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 위험물저장소 시건장치 관리 미흡

◆ 자체처리내용

충청본부장은 위험물 미취급 시에는 위험물저장소의 시건장치를 췌정상태로 관리할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 폐기물 보관 미흡

◆ 자체처리내용

충청본부장은 **역 주차장 부지에 적치되어 있는 폐기물에 가림막 등을 설치하는 등 먼지비산, 오염수 등으로 인한 피해가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 트롤리(밀차) 사용 작업 시 고임목 미사용

◆ 자체처리내용

충청본부장은 트롤리를 사용하는 경우 구름방지를 위한 고임목을 설치하도록 조치하시고, 트롤리 안전관리를 소홀히 한 책임감리원과 현장대리인에게 서면으로 “엄중경고” 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : LTE-R 정류기 장애 미조치

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 **역 LTE-R 정류기의 BMS 통신이상 장애원인을 파악하여 BMS 기능이 정상 동작되도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 선로변 LTE-R 안테나 설치 미흡

◆ 자체처리내용

수도권본부장은 선로변 울타리를 벗어나 설치되어 있는 LTE-R 안테나의 설치 위치를 조정하여 차량 등에 의한 파손이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

수 신 : 충청본부장(PM지원처장)

‘2025년 안전·품질·환경분야 관리실태 특정감사’ 실시결과 아래사항에 대하여는 귀하의 책임하에 조치하시고 처리결과 회보사항에 대하여는 감사규정 제38조 관련 별지 제15호 처리전말서 서식에 따라 현지조치 요구일(문서 통보일)로부터 20일 이내에 회보하여 주시기 바랍니다.

◆ 제목 : 신규 채용자 교육훈련 관리 미흡

◆ 자체처리내용

충청본부장은 관계 법령에 따라 상시 근로자 신규 채용 시의 안전보건교육을 적정시간 이상 시행하는 등 교육훈련계획을 철저히 이행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.