

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목 △△△△△소 화재예방 및 탐방객 안전관리 강화 필요

소 관 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△사무소는 탐방객 안전사고 예방과 이용객 편의제공 및 공원 생태환경보호를 목적으로 △△△△△소를 조성하여 운영하고 있으며, 공단 「△△△△ △△소 운영관리 지침」에 따라 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있다.

[표 1] △△△△△소 시설 현황

	시 설 명	△△△△△소
	위 치	△남 △△군 △△면 △△리 산△△△-△
	연면적 / 건축면적	159.71㎡ / 123.16㎡
	수용인원	40명
	설치연도	1999년
	용 도	제1종근·생 - (1층) 보일러실, 취사장, 창고 - (2층) 관리인실, 매점 등

※ 자료: 사무소 제공자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「△△△△ △△소 운영관리 지침」 제3조(△△소의 기능)에 따르면, △△소의

주요 기능은 재난 및 안전관리, 탐방질서유지 및 편의제공, 공원 생태환경보호이며, 같은 지침 제4조(기본수칙)에 따라, △△소 근무자는 탐방객 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

또한, 같은 지침 제9조(안전조치)에 따라 사무소장은 안전사고 발생위험이 예상되거나, 정비가 필요한 시설에 대해서는 우선적으로 응급조치를 실시하여야 한다.

△△소 근무자는 탐방객 안전관리를 최우선으로 근무하여야 하며, 사무소장은 △△소 이용객들의 안전사고 예방 및 비상상황에 대응하기 위한 대비를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△사무소는 △△△△△소를 운영하며 시설 내 화재예방 및 신속한 대응을 위하여 화재(연기, 열)감지기를 설치·관리하고 있으나, 점검 결과 일부 화재(연기, 열)감지기가 정상적으로 작동하지 않는 사실을 확인하였다.

이에, △△△△△△△사무소는 △△△△△소에 설치한 화재(연기, 열)감지기에 대하여 점검을 실시하고 미작동 화재(연기, 열)감지기는 즉시 교체하는 등 정상 작동상태를 확보하여 화재예방 및 탐방객 안전관리를 강화할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 미작동 화재(연기, 열)감지기 경우, 즉시 점검·교체하여 정상 작동상태를 확보하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)