

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목 2025년 △△탐방안내소 데크 정비공사 부산물처리 정산 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다)에서는 2025년 △△탐방안내소 일원 데크시설물의 노후로 정비를 통한 시설물 안전을 확보하고 데크 개선 및 쉼터 데크 설치로 탐방편의를 제고하기 위하여 아래 [표 1]에서와 같이 “2025년 △△△△△ △△탐방안내소 데크 정비 공사”를 시행하였다.

[표1] 2025년 △△△△△ △△탐방안내소 데크 정비 공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
2025년 △△△△△ △△ 탐방안내소 데크 정비 공사	2025. 5. 28. ~ 2025. 6. 10.	- 평데크, 쉼터, 철난간 - 기존데크 철거	51,300	△△탐방안내소 일원

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다) 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관

등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사무소에서 시행한 “2025년 △△△△△ △△탐방안내소 데크 정비 공사”에 대한 준공도서를 확인한 결과, 착공내역서 및 준공내역서에 △△탐방안내소 기존 데크 철거 공정에서 발생한 부산물(고재) 처리가 누락되어 있었다.

이에 따라 기존 데크철거 시 발생한 부산물(고재) 1,651kg에 대하여 사업 시행 중 설계변경 또는 준공 시 정산 등 별도의 처리 절차 없이 준공 처리하였음을 확인하였다.

[표2] 2025년 △△△△△ △△탐방안내소 데크 정비 공사 부산물(고재)처리 미반영 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
기존데크철거 (철골재 철거 kg)							△572,000	
고재처리	철골재	1,651kg	-	-	△315	△520,065	△520,065	
제경비		1식	-	-	-	-	-	
소계(a)			-	-	△315	△520,065	△520,065	
부가세(b)		1식	-	-	-	△52,007	△52,007	
총 계(a+b)			-	-	-	△572,072	△572,000	천단위이하 절사

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

따라서 [표 2]에서와 같이 준공내역서에 미반영되어 있는 부산물(고재) 처리
총중량 1,651kg에 대하여 사업 당시 고철 판매단가[2025년 5월_kg당 315원]를
고려하였을 때 과다 지급된 공사비 총 572,000원을 회수할 필요가 있다.

기존데크철거(21경간)	

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

[그림 1] 기존 데크철거 현황사진

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생
하지 않도록 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 “2025년 △△탐방안내소 데크 정비 공사”를

추진하며 기존 데크 철거 공정에서 발생한 부산물(고재)처리가 누락되었음에도,
별도의 정산처리 없이 준공 처리하며 **과다 집행된 공사비 572,000원**에 대하여
재정상 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을
통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)