

△△△△△△ 상임감사

개선

제 목	(교차감사)△△△△ 선박(△△△호) 안전설비 개선 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 12개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 공단에서 운영하는 선박의 효율적인 운영 및 유지·관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 「선박관리규칙」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「선박관리규칙」 제26조(안전설비) 내지 제27조(안전수칙 등)에 따라 선박의 안전설비 기준을 준수하고 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 안전수칙을 준수하여야 하며, 선박 안전설비 이상 유무를 수시로 확인하고 안전설비의 이상 유무 확인 결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] △△△△ 선박 △△△호 주요 제원 및 현황

선박명	총톤수(ton)	전장(m)	폭(m)	선체제질	주기관	보조기관	최대속력(kn)
△△△△ △△△호	20	18.22	4.30	FRP	600HP *2기	28kW	20

△△△△△△△△△사무소는 무인도서 순찰 등 해상자연자원 보호를 위해 다목적 순찰선(△△△△ △△△호)을 운영하고 있으며, 선박 안전수칙 및 관련 법령 준수를 위해 최선의 노력을 기울이고 있으며, 선박법에 따라 △△△△ △△△호는 2025년 4월 28일 정기검사를 완료하였다.

금번 △△△△△△△△△사무소 종합감사시 선박안전 관련 전문기관인 △△△△ △△△△공단과 합동으로 △△△△ △△△호 안전설비에 대해 점검한 결과 [표 3]과 같은 개선 등의 조치가 필요한 것으로 확인되었다.

[표 2] △△△△ △△△호 점검 현황

선박 증서 등 점검	비상연료 차단 밸브 점검
선박엔진 가스 배출관 점검	전기 배전반 점검

[표 3] △△△△ △△△호 안전설비 개선 필요 사항

[선박 안전관련 사항]

- ☐ △△△△ △△△호에 대한 선박 전문기관인 △△△△△△공단과 합동 점검한 결과
- ☒ 당해 선박의 운항 특성상(불법행위 단속 등을 위한 갯바위 접안시 발생하는 선체 충격) 선체 보호 방현대와 방현대를 고정하기 위한 일부 볼트사이에 발생하는 공간으로 미세한 해수가 침투 되어, 선원실 벽지 탈락 및 변색 등이 진행되고 있는 것으로 확인되었다.
- 따라서, △△△△△△△△△사무소는 △△△△ △△△호 안전운항 및 승선원 보건관리 등을 위해 선박 안전설비(선체 보호 방현대 등)를 정비할 필요가

있다.

선체 보호 방현대 및 고정 볼트	
선원실 벽지 탈락 및 변색 현황	

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, △△△△ △△△호 안전운항 및 승선원 보건관리 등을 위해 선박 안전설비(선체 보호 방현대 등)를 정비하겠다는 의견을 제시 하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 △△△△ △△△호 안전운항 및 승선원 보건관리 등을 위해 선박 안전설비(선체 보호 방현대 등)를 정비하시기 바랍니다.(개선)