

3 신규 편입지역 △△△△ 체계 확립 및 집중 관리

1 추진배경

- ☐ 신규 편입 △△△ △△△ 일원 내 지자체 조성 시설물(안내표지판 등) 난립으로 인한 정비 필요
- ☐ 답압 및 집중호우 등으로 인해 지속적인 유실이 발생하는 탐방로 및 주변 훼손지 복구

2 추진내용

구 분	훼손탐방로 정비공사	안내표지판 신설공사	다목적위치표지판 설치	탐방지원센터 신축 및 운영
현황사진	▼	▼	▼	▼
위 치	△△ △△군 △△면 △△리 산△△△-△번지 등 △△군 △△△ 일원			
사업내용	■ 돌계단 884단 ■ 안전난간 113경간 ■ 안내표지판 25개소 (날개이정표 22, 추락위험 3) 등	■ 육상형 E형 10개소 ■ 육상형 자연관찰로 3개소(A형 1, B형 2) ■ 육상형 J형 3개소 ■ 난립 안내표지판 철거	■ 국가지점번호 측량 18개소 ■ 다목적위치표지판 설치 6개소 ■ 날개이정표 부착형 화판 설치 15개소	■ '24년도 △△ 탐방지원센터 신축 (A=54㎡) ■ 운영 인력투입 및 △△△ 탐방로 홍보 및 안내

3 기대효과

- ☐ △△△△ 안내체계 도입을 통한 신규 편입지역 내 △△△△ 인지도 제고
- ☐ 탐방 인프라 설치 확충을 통한 탐방객 안전사고 예방 및 만족도 향상