

현 지 조 치

제 목 사용자공급관 시공감리 결과 전산관리 미흡

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 사용자공급관¹³⁾에 대하여 시공감리를 실시하고 있으며, ○○본부에서는 감사 대상기간(2023. 07. 01. ~ 2026. 04 .30.) 동안 관할 지역 내 사용자공급관에 대한 시공감리를 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] ○○본부 사용자공급관 시공감리 처리현황

(단위 : 건)

구분	○○○	○○	○○	○○	○○	계
사용자 공급관	7	15	7	1	13	43

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

2. 관련규정 및 판단기준

사용자공급관은 도법 제39조의2제4항, 제15조제1항, 제17조제1항 및 시행규칙 제62조의4제1항, 제21조제1항, 제25조3항에 따라 신청자로부터 신청·접수받아 공사에서 기술검토, 시공감리를 실시하고 있으며, 최초 시공감리 증명서를 발급한

13) 공급관 중 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치된 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 그 건축물의 외벽)까지 이르는 배관

날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 실시해야 한다.

사용자공급관의 시설기준 및 기술기준은 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, “이하 FS551”이라 한다)에서 규정하고 있으며, 기술검토 담당자 및 검사원은 해당 규정을 준수하여 기술검토, 시공감리 및 정기검사를 진행하여야 한다.

시공감리가 종료된 이후에는 해당 사용자공급관에 대한 배관연장, 공급동 수, 난방유형 등 시설에 대한 세부현황을 전산시스템에 등록·수정하여 공급시설에 대한 이력관리를 체계적으로 추적·관리할 수 있도록 하여야 한다.

가스피아 캡처사진 생략

(경로) 안전공통 → 고객정보관리 → 업소관리 → 공급시설 관리 - 해당시설 조회 후 “기본사항 및 세부내역 입력”에 공급시설 상세 입력 후 저장하여 업데이트

3. 감사결과 확인된 문제점

○○본부에서 감사대상 기간 동안 실시한 사용자공급관의 시공감리·정기검사 내역과 공급시설 전산관리 내역을 교차검증한 결과, 아래 [표 2]와

같이 총 23개소의 사용자공급관에 대하여 최종 시공감리 종료 후의 공급시설 세부 내역으로 관리하고 있지 않았고, 시공감리 실시 전 기술검토 시 접수된 내역으로 공급시설을 관리하고 있는 것이 확인되었으며 이에 따라 감사실시 기간 내에 전산 수정조치를 완료하였다. (배관길이 차이에 따른 수수료 적정 추징 여부도 함께 검토한 결과 모두 최종배관길이 기준으로 정산하여 이상없었음)

[표 2] ○○본부 사용자공급관 전산관리 미비 내역

연번	시설번호	시설명	접수번호	시공감리 최종배관연장	전산상 배관연장
1	생략(개인정보 포함)	생략(개인정보 포함)	생략(개인정보 포함)	생략(개인정보 포함)	생략(개인정보 포함)
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

※ 자료출처 : 안전공통 → 고객정보관리 → 업소관리 → 공급시설 관리 조회 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

위 [표 2] 와 관련, 사용자공급관에 대한 최종 시공감리 후 전산시스템(가스피아)에 공급시설 세부내역이 아닌 시공감리 실시 전 기술검토 접수내역 기준으로 배관 길이를 입력하여 실제와 상이하게 관리되는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)