

1. 지적사항 요약

구분	지적사항	처분	소속	감사인
1	○ 자동차검사 손해배상 심의위원회 운영 관련 - 사고 발생 소속이 직접 사고를 심의하고 있어 이해충돌 및 공정성 저하 우려가 있고, - 특히 사고 관련자에 대한 제척 기준이 명확하지 않아 객관성 부족 ⇒ 소속별 교차 운영 등 이해관계자 배제 절차 마련	개선	검 사 운 영 처	김 영 표
2	○ 협력자동차검사소 운영 실익 부족에 관한 건 - 협력검사소 도입 취지(민간 지원, 가맹수수료 수익) 퇴색, 운영 실적 미흡('14년 15개소→'25년 2개소) ⇒ 협력자동차검사소 제도에 대한 운영방향 재검토	통보	검 사 운 영 처	강 희 찬
3	○ 자동차검사 서비스용품 선정 및 배포 기준 미비 - 명확한 수요분석이나 기준 없이 물티슈·위셔액·생수 등 서비스용품을 반복 구매·배포함에 따라, - 물품 배포량·시기가 맞지 않고, 직원용 생수는 별도의 산정없이 지급되는 등 문제가 있어 개선 필요 ⇒ 품목 선정 기준, 구매 수량, 배포 시기, 직원·고객 구분 기준 등 명확한 운영기준 마련 필요	통보	검 사 운 영 처	장 혜 린
4	○ 튜닝승인 시 배출가스검사 항목 자동표출 미비 - 배출가스검사가 필요한 튜닝 항목임에도 시스템이 자동으로 표출하지 않아 수수료 누락 우려 ⇒ 배출가스검사 대상 튜닝항목이 자동으로 표출 및 연계되도록 시스템 개선 필요	개선	기 술 승 인 처	서 용 주
5	○ 튜닝안전기술원 시험기기 교정 및 관리 업무 소홀 - 일부 장비가 당초 계획된 교정주기를 초과하여 운영되고 있었고(계획 1년 → 실제운영 1.3년), - 장비가 2개 이상이 연결된 복합체를 하나의 장비로 등록하여 향후 교정 시 누락 위험이 있음 ⇒ 장비별 기기번호 기반으로 정확한 구성·이력 정보를 시스템에 등록하고, 교정 이력을 명확히 관리 필요	개선	시 험 인 증 처	서 용 주
6	○ 튜닝안전기술원 시험기기 점검·소모품 관리 미흡 - 일상점검표의 형식적 작성(월 1회 작성), 정기점검 미실시, 기기 표찰 미부착, 소모품 수불부 미작성 등 시험기기지침 미준수 ⇒ 기기관리를 전산화하여 관리체계를 효율화하고 시험실별 담당자 지정으로 관리구조 개선 필요	통보	시 험 인 증 처	강 희 찬

구분	지적사항	처분	소속	감사인
7	○ 기계식주차장 검사 특별근무 운영의 적정성 관련 - 명확한 인력 기준이 없어 소속별로 투입 인력 결정의 일관성이 없으며, 특히 휴일 특별근무 시 인력이 과도하게 투입될 우려가 있음 ⇒ 인원 구성 및 근무시간 기준을 명확히 제도화 필요	통보	주 차 안 전 처	구 희 정
8	○ 기계·기구의 정밀도검사 부적합 코드 관리 부적정 - 정밀도검사 부적합 사유를 284개 코드로 관리하고 있으나, 현장에서 '기타' 항목을 부적정하게 활용 ⇒ '기타' 코드 사용을 제한하고, 유사사례 재발 방지를 위한 교육 시행 필요	시정 통보	특 수 검 사 처	이 재 필
9	○ 불합격된 내압용기의 파기 관리 부재 - 내압용기 재검사 결과 불합격품은 내압용기제조자 등이 공단 참관 하에 파기해야 하나 파기 사례 없음 ⇒ 파기 절차 안내 및 파기 독려, 모니터링 방안 모색, 공단에 제출한 파기증명서 관리 시스템 마련 필요	통보	특 수 검 사 처	이 재 필
10	○ 국가연구개발사업 수탁 의사결정 과정 관련 - 국가연구개발사업 추진 시 경합 참여 여부에 대한 전결권자의 사전 결재 절차가 이행되지 않았고 - 사전 결재와 그 외 용역계획서, 용역제의서, 검토보고서 등과의 구분도 불명확함 ⇒ 용역 수탁 전 역량·타당성에 대한 검토 기준과 절차를 명확하게 마련	개선 통보	연 구 기 획 처	강 희 찬 구 희 정
11	○ 주행시험장 관제업무인력 운영 관련 - 주행장 관제업무 수행 시 응급구조 교육 이수자를 배치해야 하나 교육 유효기간이 끝난 직원 배치 - 응급구조 교육이 기관별로 교육 유효기간과 비용이 다른데, 충분한 검토 없이 비싸고 짧은 교육 이수 ⇒ 교육추진체계 개편을 통하여 교육시행 시기 정례화, 예산의 효율적 사용 등 개선 필요	개선 통보	연 구 지 원 처	이 재 광
12	○ 제작결합조사 기술위원회 구성에 관한 사항 - 업무지침으로 기술위원회 인력풀(20명 이내)을 구성하도록 규정하고 있으나, 위원 자격기준·모집·심사 등에 대한 세부지침이 없어 보완 필요 ⇒ 외부 위원 인력풀을 체계적으로 운영·관리할 수 있도록 관련 지침을 보완, 개선 필요	통보	결 합 정 책 처	윤 진 우

구분	지적사항	처분	소속	감사인
13	○ 시험시설 사용계획 승인 절차 미흡 - 시험시설의 민간 사용을 위한 연구발전위원회 심의 또는 연구원장 승인(무상사용에 한함) 등의 절차가 일부 누락되어 관리상의 미비점 지적 ⇒ 시험시설 사용 승인에 필요한 심의·승인 절차를 준수하고 필요시 운영체계 개선 필요	통보	K-City연구처	전 민 석
14	○ 자동차 사이버보안 관리체계 인증업무지침에 관한 사항 - “자동차 사이버보안 관리체계 인증업무지침”에 보조기관 지정, 수수료 산정·징수 등만 규정되고, 인증 단계별 구체적인 절차와 방법 등은 누락됨 ⇒ 인증업무 수행 단계별 구체적인 절차·방법 등 필요한 사항을 업무지침에 반영하여 시행 필요	통보	커넥티드카연구처	고 광 식
15	○ 차대번호 업무 관련 제규정 정비에 관한 사항 - “차대번호 사무편람” 및 “인증검사 업무지침”에서 차대번호 관련 업무를 중복으로 규정하여 혼선 ⇒ 인증검사 업무지침의 차대번호 관련 조항을 삭제, 사무편람 기준으로 업무 절차를 일원화 필요	시정	자동차인증처	김 영 표
16	○ 건설기계 제작결함조사 업무의 제규정 정비에 관한 사항 - 업무 기준이 고시(건설기계 제작결함조사요령)와 지침(건설기계 제작결함조사 업무지침) 간 충돌 ⇒ 고시와 부합하도록 업무지침 전반을 정비하여 조사 절차·근거·시험품 처분 기준 등을 명확화 필요	시정	건설기계인증처	장 혜 린
17	○ 자율주행자동차 동일성 허용 범위에 관한 사항 - 자율주행자동차 인증 또는 승인 시 ‘동일성 판단 기준’이 명확하지 않아, 차량별 또는 조건별로 허용 범위가 임의로 판단될 여지가 존재 ⇒ 자율주행차 동일성 판단 기준과 허용 범위를 세부 조건별로 명확히 규정화 필요	통보	자동차인증처	김 영 표
18	○ 품질인증부품 사후관리 운영기준 부재 - 품질인증부품 사후관리에서 대상 선정, 조사 절차, 부품 구매·보관 기준 등 운영기준이 마련되어 있지 않아 점검·관리체계의 일관성 확보 부족 ⇒ 운영기준을 내부 규정으로 제정하여 명확히 규정하여 일원화 필요	개선	홍성자동차부품인증지원센터	김 영 표
19	○ 계약이행의 감독원·검사원 지정 미흡 - 3천만원 이상 계약의 감독원을 지정하지 않거나, 계약 관련 기안자를 검사원으로 지정한 사례 ⇒ 계약 체결 시 감독원·검사원을 관련 규정에 따라 적정하게 지정하도록 철저히 운영 필요	통보	시험인증처 기술안전처 안전기준국 제화센터	강 희 찬 윤 진 우

구분	지적사항	처분	소속	감사인
20	○ 산학연협력 계약에 관한 사항 - 산학연협력 계약을 체결하면서 내부규정의 계약 절차를 누락한 사례 ⇒ 산학연협력 계약 체결 시 내부 규정에 따라 계약 업무를 철저히 시행 필요	통보	특장차인증센터	장 혜 린
21	○ 1년 이상 기간제근로자 채용시 인사위원회 미운영 - 1년 이상 근로가 예상되는 기간제근로자 채용에도 인사위원회 심의·의결 절차를 생략 ⇒ 채용계획 수립 시 인사위원회 절차 준수 등을 통해 채용 공정성과 절차 적정성 확보 필요	통보	자 율 주 행 연 구 처 인 재 개 발 처	이 재 광
22	○ 제안서평가위원회 운영방침 미준수 - 제안서평가 시 청렴서약서 제출, 유의사항 공지, 과정 녹화 등 필수 절차를 일부 미이행 ⇒ 방침에서 정한 서류 제출·공지·녹화 등 절차 준수	통보	미래차연구처	배 정 민
23	○ 첨단특장차 인력양성 교육 외부강사 선정에 관한 사항 - 외부강사가 재선임 기준 없이 반복 선정되어 공정한 강사 운영 체계가 미흡 ⇒ 외부강사 재선임 기준·절차를 마련하여 공정성 확보 필요	통보	특장차인증센터	서 용 주
24	○ 민원처리기한 적정성 검토 필요 - 민원 종류별 법정 처리기한(최대 14일)과 다르게 모든 민원을 7일 내 처리로 운영하여 혼선 발생 ⇒ 법정 처리기한에 맞게 내부 규정과 관리체계 재정비 필요	시정 통보	운 영 지 원 처	구 희 정
25	○ 소방시설 관리 업무 소홀 - 소화기 실제 위치가 안내된 위치와 상이, 소화기 월별 점검 누락 등 관리 업무 소홀 ⇒ 소방시설물 관리 미흡 사항을 조치하고, 동일 사항이 재발하지 않도록 관리·감독 강화 필요	시정 통보	기 술 안 전 처	서 용 주
26	○ 가스 신고·허가시설 안전관리규정 준수 미흡 - 자동차안전연구원 내 냉동제조시설의 안전관리규정 현행화(조직, 담당자) 미흡, 실제 담당자 안전교육 이수 여부 불명확 등 지적 ⇒ 조직도·비상연락망 정비, 종사자 대상 정기·특별 안전교육 실시 등 안전관리 기준을 충실히 수행 필요	시정 통보	연 구 지 원 처 미래차연구처	이 재 광

구분	지적사항	처분	소속	감사인
27	○ 공무국외출장 결과보고에 관한 사항 - 일부 공무국외출장에서 결과보고서를 업무포털에 등록하지 않거나, 담당부서에 보고하지 않음 ○ 시설상태 점검 업무 소홀 - 시설물 하자검사·하자만료검사를 시행하지 않아 시설관리지침 상 의무 점검이 수행되지 않음 ○ 자동차안전도 평가사업 시험항목별 이력기록 미흡 - 시험차량 작업내역, 인계·인수자 내역 등이 포함된 안전도평가용 자동차 이력 관리대장을 작성하여 비치하여야 하나 일부 미흡한 점 확인 ○ 자동차안전연구원 시험기기 외부교정 검사 관련 - 토크암, 송풍장치 등 52개의 교정품목을 시험기기 교정관리대장 없이 교정성적서만으로 대체	현지 시정	미래차연구처 안전연구처 부품연구처 자율주행 연구처 광주친환경자 동차인증센터 K-City연구처 특장차인증센터 안전기준 국제화센터	최종훈 배정민 장혜린
28	○ 주행시험장 인근도로 방음벽 무상설치를 통한 예산절감 노력 - 자동차안전연구원 인근 도로 개통 시 교통소음으로 인한 자동차소음 인증시험에 지장이 초래될 것이 우려되어 발주기관에 방음시설 설치 공식 요청 - 당초 설치 구간 축소 등 부적정 회신을 받았으나 지속적 설득과 행정 협조를 통해 직선로 전체 구간에 방음벽 설치안이 최종 수용됨으로써 안정적인 시험환경 구축에 기여함	모범 사례	부품연구처	구희정