

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 재난안전상황실 보안관리 소홀

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 양수장, ◎◎ 등 소관 시설물을 상시 모니터링하고 중앙 원격 자동조작 운전으로 관리하기 위해 재난안전상황실에 ●●●●●●시스템을 설치하여 운영하고 있다.

2. 판단기준

「정보보안지침」 제50조의2(제어시스템 보안) 제1항에 따르면 분임정보보안담당관¹⁾은 공항·항만·전력·가스·운송설비·용수 관리 등을 중앙에서 감시·제어하기 위한 정보시스템을 구축·운용하고자 할 경우 최신 백신 소프트웨어 설치, 응용프로그램 보안패치 및 침해사고 대응 방안 등에 대하여 보안 대책을 수립·시행하도록 되어 있고,

같은 지침 제2항에 따르면 제어시스템을 운용할 경우 인터넷 및 일반 사무

1) 정보보안지침 제5조(정보보안담당관 운영) 제7항에 따라 사장이 별도로 임명하지 아니할 경우 ☆☆☆☆본부의 분임정보보안담당관은 ☆☆☆☆본부장을 말한다.


용 내부망과 분리·구축하도록 되어 있다.

따라서 각 부서는 재난안전상황실의 제어시스템 PC에 최신 운영체제를 설치하고 지속적으로 보안업데이트를 하여야 하고, 통신망을 외부 네트워크와 분리하여 운영하는 등 시스템 기능 유지와 보안을 위한 조치를 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부 재난안전상황실에서 사용중인 제어시스템 PC의 운영체제는 [그림]과 같이 2020. 1. 14. 보안업데이트가 종료된 ‘윈도우7’이 설치되어 있었고, 보안업데이트 종료 이후 감사일 현재까지 백신이나 보안패치의 업데이트가 이루어지지 않은 채로 사용하고 있었으며, 통신망을 외부 네트워크와 연결하여 운영하고 있었다.

[그림] ☆☆☆☆본부 재난안전상황실 제어시스템 PC 현황



업데이트가 종료된 윈도우7 운영체제 사용

네트워크로 외부 사이트(네이버) 접속 가능

자료: 재난안전상황실 제어시스템 PC 화면 감사인 직접 촬영(2025. 11. 26.)

그 결과 외부 인터넷을 통해 제어시스템 PC에 악성코드 감염 등 정보보안 취약점이 발생할 수 있어 비상시 제어시스템이 작동하지 않거나 운영에 어려움을 겪을 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 향후 제어시스템 PC 보안업데이트를 실시하고 본사 정보보안센터의 협조를 받아 망분리를 진행할 계획이며, 윈도우7 PC의 운영체제 업데이트는 PC사양 부족으로 추진이 어려울 것으로 판단되어 추후 본사 소관부서에 예산 배정 요청 후 신규 PC를 구매할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(☆☆☆☆본부장)은 「정보보안지침」에 따라 재난안전상황실 ① 제어시스템 PC에 최신 운영체제를 설치하여 보안업데이트를 통해 보안 안정성을 확보하고, ② 내부망과 외부망을 분리하여 운영하시기 바랍니다.(시정)