

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 지하수지질장비 수리 시 기술검사원 임명 소홀

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 이러한 지하수 개발사업을 수행하기 위하여 ㉠㉡㉢㉣㉤사업 용 장비를 [표 1]과 같이 운영하고 있다.

[표 1] ☆☆☆☆본부 지하수지질장비 현황

구분	계	시추 장비	화물차	크레인	공기압축기	비고

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성, ()는 본사 관리 장비

2. 판단기준

「장비운영관리요령」 제17조(기술검사의 종류와 실시), 제18조(기술검사기록 부의 비치) 및 제19조(기술검사원)에 따르면 운영관리부서장¹⁾은 장비의 효율적인 운용과 선량한 관리를 위하여 입출고 기술검사, 신장비 기술검사, 정밀 기술검사 등을 실시하고, 기술검사기록부를 비치하고 기술검사 실시결과를 기록 유

1) 장비의 운영을 총괄하고 관리하는 부서장

지하여야 하며, 기술검사를 실시할 때는 해당 전문직으로 기술검사원을 임명하여야 하고, 기술검사원은 자기가 실시한 기술검사 결과에 대하여 항상 책임을 진다고 되어 있으며,

같은 요령 제20조(수리) 제1항에 따르면 지하수지질장비 소수리는 사업부서장²⁾이 실시하고 중·대수리는 운영관리부서장이 실시함을 원칙으로 하되, 작업여건에 따라 현장수리가 불가피할 경우 운영관리부서장과 협의하여 사업부서에서 중·대수리를 실시할 수 있다고 되어 있고,

같은 요령 같은 조 제5항에 따르면 제1항에 따라 사업부서장이 수리를 시행할 때에는 중·대수리시에는 장비관리소 해당 전문직을 참석시켜 정비가 이루어질 수 있도록 하여야 하고, 소수리시에는 공정계획에 차질이 없도록 지도·감독하여야 한다. 다만, 지역 특수성을 고려하여 ☆☆☆☆본부는 자체 “기술검사원”을 임명하여 수리가 가능한 경우 운영관리부서장과 협의하여 “자체수리”를 실시하고 그 결과를 보고하여야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 요령 제22조(위탁수리)에 따르면 장비의 수리에 특수전문기술 및 특수공구가 필요하여 공사 보유시설 및 정비원으로 수리가 불가능한 부문에 대하여는 위탁수리를 할 수 있으며, 지역 특수성을 고려하여 ☆☆☆☆본부는 자체 기술검사원을 임명하여 “기술검사”를 실시할 수 있다고 되어 있다.

따라서 장비를 운영하는 부서는 반기점검에 의한 수리를 제외한 중·대수리 및 위탁수리 시 자체 기술검사원을 임명하여 자체 및 위탁수리를 실시하고, 기술검사원은 기술검사 결과에 항상 책임을 지도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2) 보유장비 및 지원받은 장비를 운영하는 부서장

그런데 ☆☆☆☆본부는 감사대상기간(2022. 4. 1.~2025. 9. 30.) 동안 [표 2]와 같이 지하수 개발 장비 “(P)(P)(P)(P)(P)-1” 등 2대에 대하여 총 0회 위탁수리를 실시하면서 기술검사원을 임명하지 않고 수리를 하였고, 기술검사도 실시하지 않았다.

또한, ☆☆☆☆본부는 「장비운영관리요령」 제20조에 따라 자체수리 후 운영관리부서장에게 그 결과를 보고하지 않았다.

[표 2] ☆☆☆☆본부 지하수 시추 장비 고장수리 현황(2022. 4월 ~ 2025. 9월)

(금액단위: 원)

연도	고장 일자	장비명	관련공문	고장 내용	수리종류 (자체/위탁)	수리 금액	기술검사원 임명 여부	비 고

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

그 결과 장비 수리에 대한 전문적인 기술검사가 실시되지 않아 장비의 효율적인 운용과 선량한 관리가 부실해질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사지적사항에 대하여 이견이 없으며, 향후 「장비운영관리요령」을 숙지하여 고장 장비 수리 시 자체 기술검사원 임명 후 수리 및 기술검사를 실시하여 장비관리에 철저를 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항: 통보

사장(☆☆☆☆본부장)은 「장비운영관리요령」에 따라 지하수지질장비 수리 시 기술검사원을 임명하여 기술검사를 실시하고, 자체 수리 후 운영부서장에게 그 결과 보고할 수 있도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)