

한국도로교통공단 감사

통 보

제 목 소방시설 점검·관리 철저로 화재 대응력 강화 필요

소 관 부 서 청주시험장 민원부

조 치 부 서 청주시험장 민원부

내 용

1. 업무 개요

청사 소방시설에 대한 정기적 점검과 철저한 관리는 화재 발생 시 초기 대응력을 강화하고 인명·재산 피해 최소화를 위한 필수적 안전관리 활동으로, 비상 시 신속한 대피와 대응체계 확보를 통하여 공공기관의 안전책임 이행과 재난예방 역량을 강화하는 데 의의가 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제16조(피난시설 등의 유지·관리), 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조(방화구획의 설치 기준)에 의거, 피난·방화구역 및 방화시설을 임의로 폐쇄, 훼손, 변경하는 행위를 해서는 안 되며 방화문은 화재 시 연기와 화염 확산을 차단할 수 있도록 설치되어야 한다.

또한, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조(특정소방대상물의 소방안전관리), 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등)에 따라, 소방안전관리자 등 관계인은 소방시설을 주기적으로 점검하고 이상 여부 조기 발견 및 정상상태 유지를 통해 화재 대응력을 확보할 수 있도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

청주시험장 시설 점검한 바, 전기·기계실 통로에 설치된 방화문의 경우 상시 개방 고정 또는 잠금 상태를 금지하고 있음에도 방화문이 장시간 개방된 상태로 있는 등 관리가 미흡한 것으로 확인됐다.

[사진 1] 방화문 개방 상태(전기·기계실 통로)



그리고 화재예방을 위해 소방안전관리자 등 관계인이 매월 점검·작성해야 하는 ‘소방안전관리자 업무수행기록표’와 ‘소방시설등 외관 점검표’도 2023년 ~ 2025년 기간 동안 작성되어 있지 않았다.

다만, 2026년부터는 관련 규정을 인지하여 점검 및 기록을 규정대로 이행하고 있는 것으로 확인됐다.

관계부서 의견 민원부는 소방시설 점검·기록 업무와 방화문 관련 규정을 제대로 준수하지 못한 사실을 인정하고 앞으로는 규정에 따라 업무를 철저히 이행하겠다는 의견을 제시했다.

조치할 사항 민원부장은 화재 예방 및 초기 대응력 강화를 위한 소방시설 점검 업무에 만전을 기해 주시기 바랍니다.(통보)