

IV. 현지조치 사항

지 적 건 명	지 적 내 용	조치할 사항	결과회보 여부
1. 현장 관리 미흡	- 소방펌프실 내 총압펌프 후단 배관 지지대 앵커볼트 #개 미시공 - 소방펌프실 내 가연성 물질(페인트, 시너 등) 임시 보관 - 소방펌프실 내 호스, 소모성 자재 등이 인식표 없이 보관(House Keeping미흡)	【◎팀】 - 미시공된 소방 총압펌프 후단 배관 지지대 앵커볼트 #개 시공 필요 - 가연성 물질(페인트, 시너 등) 소방설비가 갖춰진 장소로 이동보관 - 호스, 소모성 자재 등 임시 보관 자재 인식표 부착 필요	결과 회보 필요 (B)
2. 퇴사자 업무포털 접근 계정 해제 미흡	총 #명 퇴사자에 대한 ERP(이카운트) 접근권한 해제 여부를 점검 결과, 20##년 퇴사자 #명의 계정 접근권한이 실지감사일까지 미해제된 것으로 확인되어 실지감사 기간중 권한해제 완료함. ※ 나머지 #명의 퇴사자는 ERP社の 기록보존 기간(#개월) 초과로 확인불가	【<팀】 향후 퇴사자 발생 시 업무포털 등 계정 접근권한 해제가 사유발생일 즉시 실시 되도록 체계적인 관리 방안 수립 필요	결과 회보 불요 (B)
3. 업무용 차량의 사적 이용 부적정	회사 업무용 차량의 사적 이용 실태가 확인됨	【<팀】 향후 업무용 차량의 사적 이용 금지	결과 회보 불요 (C)