

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 노후관 개량 내부도장제 관리방안 개선

소 관 부 서 ○○○○○○○단

조 치 부 서 ○○○○○○○단

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○단은 □□공업용수도의 관로 갱생 및 대체관로 구축을 통한 안정적인 용수공급을 도모하고자 노후관 개량사업을 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

K-water 전문시방서 「도장방청방식공사」(KWCS 31 20 10 : 2021) 1.5(운반, 보관, 취급)에 따르면 도료의 저장은 지면에서 이격시키고 외기에 직접 면하지 않도록 하며, 충분한 환기가 되도록 하여야 한다. 또한 저장장소의 온도는 3℃ 이상, 30℃ 이하가 되도록 하고 주변에서의 화기사용을 금하여야 하며, 2.1.2.(도장재 일반조건)에 따라 현장 희석은 기준이 없는 경우 제조업자가 인정하는 범위 내에서 시행하여야 한다.

한편, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부, 2025. 7. 17., 이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제16조(위험물 등의 보관) 및 「안전보건관리규정」 제43조(위험

물질의 보관 및 사용)에 따라, 안전보건규칙에 규정된 위험물질(인하성 액체, 크실렌 등)은 작업장 외에 별도의 장소에 보관하여야 하며 작업장 내부에는 필요한 최소량만을 두어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나, 실지감사 기간 공사 현장 점검 시 내부도장제를 외부에 보관하여 적정 온도 유지가 어렵거나, 희석제 적정 사용 여부 및 위험물질이 별도 보관되어 있지 않아, 관리방안 개선이 필요하다.

관계부서 의견 ○○○○○○○단은 감사 결과를 수용하며 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○○○단장은 공사에 소요되는 자재를 관련 기준에 따라 적정 관리하시기 바랍니다. (통보)