

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 신재생에너지 관련 업무 서류검토 미흡
소 관 부 서 광주전남지역본부
조 치 부 서 광주전남지역본부
내 용

1. 업무개요

광주전남지역본부는 「신재생에너지센터 운영에 관한 특례내규」 [별표 2-1] 세부업무분장에 따라 공단 「신재생에너지 설비 지원 등에 관한 지침」(이하 “공단 지침”이라 한다)에 따른 신재생에너지보급사업의 서류검토, 설치확인 등의 업무와 산업통상자원부 고시 「신재생에너지 공급의무화제도 및 연료혼합의무화제도 관리·운영지침」(이하 “산업부 고시”라 한다)에 따른 신재생에너지 공급의무화제도의 100kW 미만 태양광 발전설비의 설비확인, 사후관리 업무를 수행하고 있다.

2. 신재생에너지보급사업의 설치확인 관련

가. 관련규정 및 판단기준

공단 지침 [별표 4] 신재생에너지 설비 설치확인 기준에 따르면 사용전점검 또는 사용전검사를 받은 신재생에너지 설비¹⁾는 공단 지침 [별지 제25호 서식] 설치확인 현장점검표 중 중복사항에 대한 확인을 생략할 수 있다. 그렇기 때문에 설치확인 신청자에게 공단 지침 [별지 제28호 서식] 신재생에너지 설비 설치

1) 사용전점검 또는 사용전검사는 한국전기안전공사가 전기사업법에 따라 발전설비의 설치공사 또는 변경공사가 완료되면 해당 전기설비가 공사 계획의 인가 또는 신고 내용 및 전기설비 기술기준에 적합한지 여부에 대해 검사하는 것으로 설비용량이 10kW를 초과하면 사용전검사 대상이고, 그렇지 않은 경우에는 사용전점검 대상임.

확인 신청서에 사용전점검 발행번호 또는 사용전검사 고객번호를 입력하고, 첨부서류로 사용전점검 필증 또는 사용전검사 결과서 사본을 제출하도록 하고 있다.

신재생에너지보급사업을 총괄하는 신재생지원사업실은 설치확인 업무의 양이 많아서 사업을 적기에 완료하기 어렵다고 판단하여 일부 설치확인 신청서 검토 및 현장 확인 업무를 용역사에 위탁하고 있다. 이 경우 지역본부의 설치확인 담당자는 용역사가 검토한 결과를 최종적으로 확인하는 역할을 수행한다.

따라서 설치확인 서류검토를 할 때에는 첨부된 사용전점검 필증 또는 사용전검사 결과서 사본의 내용과 신청서에 입력된 사용전점검 발행번호 또는 사용전검사 고객번호 등의 정보가 일치하는지 확인하고 적절하지 않은 건은 신청자에게 보완을 요청하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 이번 감사대상 기간(2022. 5. 21. ~ 2025. 7. 31.) 중 광주전남지역 본부가 수행한 신재생에너지보급사업의 설치확인 내역을 점검한 결과, [표 1]과 같이 ☒건 신청서에 전기안전공사 사용전점검 필증 발행번호가 입력되지 않았거나 '1234567890' 등과 같이 부적정하게 입력되었는데 검토를 수행한 위탁업체에게 알려서 신청자에게 보완 요청을 하도록 조치하지 않았다.

[표 1] 설비확인 신청서에 사용전점검 필증 발행번호 미입력 및 부적정 사례

(단위: 년, kW)

신청번호	사업년도	사업구분	신청자명	용량	전기안전공사 고객번호	검토자 (위탁업체)	담당자
------	------	------	------	----	----------------	---------------	-----

(기재 생략)

자료 : 보급지원시스템 추출 자료 재구성

이와 더불어 [표 2]의 ■건은 [표 1]과 같이 신청서에 전기안전공사 사용전점검 필증 발행번호가 아닌 숫자가 입력되어 있고, 필증 사본이 첨부되지 않았는데도 검토를 수행한 위탁업체 또는 신청자에게 보완 요청을 하지 않았다.

[표 2] 사용전점검 필증 첨부 누락 사례

(단위: 년, kW)

신청번호	사업년도	사업구분	신청자명	용량	전기안전공사 고객번호	검토자 (위탁업체)	확인자
(가제-생략)							

자료 : 보급지원시스템 추출 자료 재구성

설치확인 신청서에 입력하는 전기안전공사 사용전점검 필증 발행번호는 많은 입력 항목 중의 하나이고, 사용전점검 필증 사본을 제출하고 있어 공단 직원 또는 위탁업체가 서류검토를 소홀하게 할 수 있다. 그 결과 이번 사례와 같이 현장점검 간소화를 위한 필수서류인 사용전점검 필증 사본이 누락되어 있는데 이를 인지하지 못하고 승인하는 사례가 발생하였다.

3. 신재생에너지 공급의무화제도 설비확인 관련

가. 관련규정 및 판단기준

산업부 고시 [별표 2] 신재생에너지원별 가중치의 비고 3에 따라 일반부지에 해당하는 가중치²⁾를 적용받은 발전소는 500미터 이내에 동일사업자가 운영하는 발전소가 있는 경우 해당 발전소와 합산용량에 해당하는 가중치를 적용하고 있다. 본인 명의가 아니더라도 배우자 또는 직계혈족³⁾이 사업자인 경우에도

2) 산업부 고시에 따르면 일반부지에 설치하는 경우 용량에 따라 가중치를 달리 적용하며, 100kW 미만은 가중치 1.2, 100kW부터 3,000kW 이하와 3,000kW 초과는 설치용량에 따라 산업부 고시에 정한 계산식으로 가중치를 산정함.

3) 여기서 '직계혈족'이라 함은 입양으로 성립한 부모·자녀 관계까지를 포함하고 있지만, 이는 혈연관계를 전제로 한 용어라 해석상 오해의 소지가 발생할 수 있으므로, 향후에는 '직계존속·직계비속'으로 용어를 변경하거나 '직계혈족(직계존속 또는 직계비속)'으로 병기하는 방법 등을 통해 문구를 개정하여 그 해석을 명확히 할 필요가 있다고 판단됨.

동일사업자로 간주하여 합산용량에 해당하는 가중치를 적용하고 있어 설비확인 신청서에 배우자 및 직계혈족의 성명 및 생년월일을 입력하고 첨부서류로 가족관계증명서를 제출하도록 정하고 있다.

설비확인 서류검토를 진행하는 RPS종합지원시스템은 설비확인 신청서에 입력된 배우자 및 직계혈족의 성명 및 생년월일 정보를 토대로 해당 발전소의 500미터 이내에 동일사업자의 발전소가 있는지 자동으로 조회해주는 ‘동일발전소(지역) 조회’ 기능을 제공하고 있다.

따라서 설비확인 서류검토를 할 때에는 신청서에 입력된 배우자 및 직계혈족의 성명 및 생년월일 정보와 가족관계증명서를 확인하고 일치하지 않은 경우 신청인에게 보완을 요청하고 내용이 일치한 경우 ‘동일발전소(지역) 조회’ 기능을 사용하여 적정 여부를 확인하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 이번 감사대상 기간(2022. 5. 21. ~ 2025. 7. 31.) 중 광주전남지역 본부의 신재생에너지 공급의무화제도 설비확인 내역을 점검한 결과, [표 3]과 같이 ☐건 신청서에 ‘배우자 및 직계혈족 성명 및 생년월일’이 입력되지 않았는데도 보완을 요청하지 않았다.

[표 3] 설비확인 신청서에 배우자 및 직계혈족 성명, 생년월일 미입력 사례

(단위: kW)

No.	발전소명	설비코드	대표자	용량	발전사업허가일	직계혈족 유무
-----	------	------	-----	----	---------	---------

(가제-생략)

자료 : ERP 추출 국내출장 내역 자료 재구성

그 결과 RPS종합지원시스템의 ‘동일발전소(지역) 조회’ 기능으로 점검할 수

없게 되어 동일사업자 발전소 존재 여부는 신청자의 배우자 및 직계혈족의 생년월일 등을 개별적으로 입력하여 확인하는 비효율을 초래하였고, 동일사업자 조회 절차가 누락될 수 있는 위험을 야기하였다.

감사실이 이번 감사기간 중에 해당 신청서에 첨부된 가족관계증명서의 정보를 토대로 500미터 이내에 동일사업자의 발전소가 있는지 확인한 결과, 동일사업자가 존재하여 합산용량에 해당하는 가중치를 적용해야 하는 건은 없었지만, 향후 유사한 사례가 발생하여 가중치를 잘못 산정하는 위험이 발생하지 않도록 철저히 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견 광주전남지역본부는 감사결과를 받아들이면서 재발 방지를 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 광주전남지역본부장은 신재생에너지 보급사업 설치확인 및 신재생에너지 공급의무화제도 설비확인 과정에서 신청서가 일부 미비하거나 필수 첨부서류가 누락된 채로 승인되지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)