

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [4] 공가전주 이설에 따른 보안등 업무처리 개선 필요

관 계 부 서 : 영업처, 배전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 영업처, 배전운영처, 전 지역본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

대구본부는 행정기관으로부터 우리회사 소유의 전주에 가로등(갓) 보안등 설치 요청받으면 지장 여부를 검토하여 문제가 없는 경우 무상으로 설치 및 이용할 수 있도록 하며, 해당 전주가 행정기관 등으로부터 지장배전선로 이설 요청이 접수되면 배전선로이설지침에 따라 이설비용에 대한 부담금 관정 후 「배전설비 공가업무 처리지침」(이하 ‘공가지침’)에 따라 처리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공가지침」 1장 제3조 ②항, ④항 및 ⑤항에 따르면 보안등은 배전설비에 위해 발생하지 않고 전력사업에 지장이 없도록 설치·운영하여야 하고, 「전기설비기술기준」, 「전기통신설비기술기준」과 관계 법령에 적법하게 설치하고 운영하여야 하며, 보안등을 설치·운영하고자하는 사업자는 사전에 한전과 ‘배전설비 제공 및 사용에 관한 협정서’를 체결하도록 하고 있다.

그리고 제4조 ⑥항에 따르면 ‘보안등’이란 야간 통행자의 보행안전확보 및 민생치안 예방을 위해 노폭 12m 미만 도로의 배전전주에 설치되어 있는 조명시설을 말하며, 동지침 [부록 #10] ‘보안등 배전전주 공가사용 및 관리에 관한 표준협약서(이하 ‘협약서’)'에 따라 지자체는 보안등 설치 20일 전까지 한전의 전기사용신청 관리부서와 배전설비 관리부서에 보안등 설치장소·기간, 시공업체, 책임자 및 연락처가 포함된 전기사용신청서, 보안등 설치계획서, 배전전주 사용승인서를 제출하여야 하고, 한전은 10일 이내에 지자체에 설치계획에 대한 사용승인 여부를 회신하도록 명시하고 있다.

또한 「기본공급약관」(이하 ‘약관’) 제84조 1항 3호에 따르면 1kW 미만의 고객으로서 다른 공급설비의 신설이나 변경이 수반되지 않고 한전이 인입선만 설치하여 공급하는 경우 설계조정 및 표준 시설부담금 중 적은 것을 적용하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대구본부의 도로공사 등 지장배전선로이설로 접수된 1,377건 중 도로 폭 12m 이하에 위치한 136건의 배전공사를 발체하여 점검한 결과, [표 1]과 같이 보안등이 설치된 전주는 184본으로 전주 이설 시 보안등도 함께 이설되고 있었음이 확인되었다.

[표 1] 배전선로이설공사 중 보안등 이설 내역

번호	사업소명	요청자	설치장소	설치 본수	이설 등수	이설 비용
익명화						

따라서 전주 이설과 함께 이설된 보안등의 사용전점검 및 시설부담금 적정 여부를 확인하기 위해 전기공급은 신규업무처리절차와 동일하게 영업배전정보시스템을 이용하여 ‘수급지점변경’, ‘(신규)해지 후 재사용’ 등 이설현장 상황에 따라 적절한 방법으로 접수 및 송전하여야 하나 관련 업무처리기준 부재로 현장이 설 후 시스템을 통한 사용전점검 및 시설부담금 확인없이 처리되고 있었다.

그래서 보안등 공사 전주에 대한 행정기관의 배전선로이설 신청 시 행정기관의 단가업체를 통하여 직접 이설하였는지를 [표 2]와 같이 대구본부의 ‘수작업입력 공사명세’를 통하여 확인한 결과 ☐▷■ 4건, ○*♣ 1건 등 2개 지사의 5건은 대구본부의 단가업체를 통하여 이설 및 준공처리를 한 후 공사비가 지급되었음이 확인되었다.

[표 2] 대구본부 ‘수작업입력 공사명세’

번호	사업소명	공사번호	공사명	전산화 번호	수량	공사비
익명화						

그리고 타 본부의 유사사례를 확인하기 위해 ○※*의 가로등(갓) 보안등 공
 가 전주에 대한 이설 현황을 동일한 방법으로 추출한 결과 [표 3]과 같이 대구본
 부와 유사하게 업무를 처리하고 있었다.

[표 3] ○※* ‘수작업입력 공사명세’

번호	공사번호	공사명	전산화 번호	수량	공사비	업체명
익명화						

한편 ‘안전’과 관련하여 집중호우 시 가로등 및 보안등으로 인한 감전사고를
 예방하기 위해 [그림 1]과 같이 전국의 행정기관에서는 매년 자체 또는 우리회사
 와 협업으로 사전 특별점검 활동 등을 주기적으로 시행하고 있다.

[그림 1] 행정기관의 가로등·보안등 관련 보행자 감전사고 예방 점검

익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----

그럼에도 현재까지 [그림 2]와 같이 감전 관련 사고가 계속 발생되고 있어
 공가전주 이설에 따른 보안등 이설업무처리 시에도 사용전점검 확인 등에 대한
 각별한 주의가 필요하다.

[그림 2] 행정기관의 가로등·보안등 관련 보행자 감전사고 예방 실태 점검

익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----

관계부서 의견

▶▶▶ 담당자는 공가전주에 설치된 가로등(갑) 보안등의 이설 업무처리가
 「약관」, 「시행세칙」 및 「영업업무처리지침」에 따라서 처리되도록 개선이 필요
 하다고 답변하였다.

@◆● 공가 담당자는 「공가지침」에 따라 배전선로 및 보안등을 이설하는
 경우 「약관」 및 「시행세칙」 등의 업무처리기준을 따르도록 명시되어 있지 않음
 을 확인하고 개선이 필요하다고 답변하였다.

조치할 사항

영업처장은

- ① 공가전주 이설에 따른 보안등 이설 시 신규업무처리기준을 준용하여 처리될 수 있도록 영업업무처리지침을 개정하여 주시고, (개선)
- ② 영업업무처리지침 개정까지 전주에 설치된 보안등 이설 업무가 영업배전정보 시스템을 통해 처리될 수 있도록 사업소에 안내하여 주시기 바랍니다. (통보)

배전운영처장은 공가 지침(협약서 포함)에 공가 전주의 가로등(갑) 보안등 설비에 대한 이설업무처리 절차를 명확히 명시하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 2 통 보 1	-	-	영업처 배전운영처 전 지역본부	영업처 배전운영처