

# 한국전력공사 상임감사위원

## 시정, 경고·주의 요구, 통보

제 목 : [9] 지중송전설비 전력구 청소 설계 잘못

관 계 부 서 : 인천본부, 부평전력지사, 시흥전력지사, 김포전력지사

조 치 부 서 : 인천본부, 부평전력지사, 시흥전력지사, 김포전력지사

내 용

### 1. 업무개요

우리 회사는 지중송전설비 전력구의 효율적 관리 및 정비원 등 출입자의 작업 환경 개선을 위하여 전력구 구조물 및 지중송전 케이블 등에 대하여 주수청소를 시행하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「지중송전 운영업무 기준」에 따르면 전력구 청소는 전력구 상황에 따라 1회/1년~5년 주기로 주수청소를 시행하고 있으며, 「전기표준품셈」 2-33-7(전력구 청소)를 기준으로 전력구 청소에 소요되는 비용을 산정하고 있다.

[표 1] 지중송전 운영기준 전력구 청소 주기

| 항 목 |      | 기준 주기 | 비 고                  |
|-----|------|-------|----------------------|
| 전력구 | 열악지역 | 1회/3년 | 구체·케이블 및 집수정 청소      |
|     | 보통지역 | 1회/5년 |                      |
|     | 접속맨홀 | 1회/1년 | 차도구간에 설치된 맨홀구체 및 케이블 |

### 3. 감사결과 확인된 문제점

부평전력지사에서 시행한 '22년 ~ '23년도 지중송전 협력회사 총액공사, '24년 지중송전 협력회사공사, '25년 지중송전 환경개선공사<sup>1)</sup>를 확인한 결과 전력구 청소 노무비 산정시 표준품셈(2-33-7)에 지하할증 10%를 추가하여 공사비를 계상하고 있음을 확인하였다. 그러나 “전력구 청소” 품셈은 지하에 위치한 전력구에서 작업하는 것을 기본으로 공량이 산정되었음을 기술기획처 실사자료에서 확인할 수 있듯이 이미 지하작업이 반영되어 있어 할증을 추가하는 것은 부적절하다.

또한, 정부로부터 전기부분 표준품셈 업무를 위임받아 품셈 유지관리 주관기관 역할을 수행하고 있는 대한전기협회의 지하전력구 작업 할증에 대한 유권해석에서도 전력구 작업의 경우 개별 품셈 [해설]에 별도로 명시되어 있지 않으면 할증을 적용하지 않아야 한다는 내용을 확인하였다.

[표 2] 대한전기협회 Q&A no.3781 ('22. 07. 13)

**문)** 한전 지하 전력구 작업 관련 할증 문의 드립니다.

지하작업의 할증을 적용할 때

품셈 1-11-2 건물 지하 층별 할증 적용

품셈 1-11-5 지하 4m 이하 위험 할증 적용

이 두가지 중 어느 품을 적용하는 것이 타당한지 문의 드립니다.

**전력구의 경우 이미 완성된 안정성이 높은 시설인데**

**이 경우도 위험 할증이 적용되는지에 대해서도 문의 드립니다.**

**답)** 질의하신 지하 전력구 작업의 종류에 대해서는 알 수 없으나,

지하전력구 작업의 경우 품셈 해설 등에서

전력구 작업시 적용 할증률을 별도 명시하고 있으니, 공사 성격에 맞게

이를 참조하여 적용하시기 바랍니다.

따라서, 1-11-2(건물 층수별 할증) 또는 1-11-5(위험할증 ; 지하작업 할증률)은

**별도 적용하지 않는 것으로 판단됩니다.**

1) 송운(송전)-877('24.8.30) "위탁 및 협력회사 업무조정"에 따라 명칭 변경 : 위탁전문회사 → 협력회사  
(지중 위탁회사 공사는 협력회사 공사로 통합, 기존 협력회사 공사 중 전력구청소 등은 별도 발주)

더불어, 인천본부 전력관리처 및 시흥·김포전력지사에서 시행한 전력구 청소 내역을 추가 확인한 결과 이들 사업소 역시 부평전력지사와 동일하게 지하 할증을 추가하여 모두 493,443,435원의 공사비를 과다 지급 하였다.

[표 3] 전력구 청소 관련 공사비 과다지급액 내역

(단위: 원, VAT 별도)

| 구분  | 내 용 | 과다지급액       | 담당자 |
|-----|-----|-------------|-----|
| 익명화 | 익명화 | 72,730,400  | 익명화 |
|     |     | 14,041,367  |     |
|     |     | 21,820,515  |     |
| 익명화 | 익명화 | 48,793,863  | 익명화 |
|     |     | 31,198,272  |     |
|     |     | 13,029,699  |     |
| 익명화 | 익명화 | 26,676,609  | 익명화 |
|     |     | 21,711,832  |     |
|     |     | 27,555,807  |     |
| 익명화 | 익명화 | 93,929,800  | 익명화 |
|     |     | 70,213,883  |     |
|     |     | 51,741,388  |     |
| 합 계 |     | 493,443,435 | -   |

## 관계부서 의견

인천본부 부평전력지사 등 업무 담당자와 담당 차장은 공사 설계시 과거 동일 공사의 설계서 등을 참고하여 설계하였으나, 전력구청소 품셈과 이에 대한 할증 적용 방법이 잘못 적용되어 공사비가 과다 계상 및 지급 되었다는 것을 인정하고, 향후 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

## 조치할 사항

인천본부장 및 전력지사장은

- ① 전력구 청소 품셈을 잘못 적용하여 과다 계상한 공사비 34,850,214원을 감액하여 주시고, (시정)
- ② 품셈을 잘못 적용하여 공사비를 과다 지급한 담당자들에게 “경고, 주의”를 촉구하여 주시고, (경고, 주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

### <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치   | 재정상조치         | 신분상조치            | 소관부서                               | 조치부서                               |
|------|---------|---------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 9    | 시 정 통 보 | 감액 [34,850천원] | 경고[5명]<br>주의[2명] | 인천본부<br>부평전력지사<br>시흥전력지사<br>김포전력지사 | 인천본부<br>부평전력지사<br>시흥전력지사<br>김포전력지사 |