

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 해양오염방지설비검사 재화중량 표기에 관한 사항

소관부서 태안지사

조치부서 태안지사

내 용

1. 업무 개요

태안지사에서는 「해양환경관리법」 제50조에 따라 2025.3.10.부터 2025.12.5.까지 □□호(선박번호 : DSR-000000, 총톤수 : 115톤) 등 2척의 선박검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「선박검사지침」 5.1.2에 따르면 유조선의 경우에는 해양오염방지설비 보고서의 재화중량란에 재화중량톤수(Dead Weight Tonnage, DWT)¹⁾를 기재하도록 규정되어 있다.

그리고 검사기준설에서는 선박에서의 오염방지에 관한 규칙('19. 09. 11. 개정)에 따라 “ 「선박법」 적용제외 선박에 대한 총톤수와 소형유조선 재화중량톤수 적용방안 등 알림 ”(2019.11.28.)의 지시문서를 시행한바 있다.

따라서 위 지사에서 유조선을 검사할 때에는 유조선의 구조 및 퇴출시기 등을 결정하는데 중요한 기준이 되는 재화중량톤수를 복원성자료를 통해

1) 재화중량톤수(Dead Weight Tonnage, DWT) : 만재배수량(Loaded Displacement)과 경하배수량(Light Displacement)의 차이로서 적재할 수 있는 화물의 중량

확인하고, 재화중량톤수를 확인할 수 없을 때에는 선박소유자로부터 검정업체를 통해 작성된 탱크테이블 또는 설계업체 등을 통해 작성된 재화중량톤수 자료를 제출받아 검토 후 해양오염방지설비검사보고서의 재화중량란에 기재하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들 2척에 대해 해양오염방지설비검사를 실시하면서 해양오염방지설비보고서에 [표1] “재화중량톤수 기재 현황”과 같이 보고서를 부적정하게 작성하였다.

[표1] 재화중량톤수 기재 현황

구분	선박번호 및 명칭	검사일자 및 용도	검사종류	사유
1	DSR-000000 (□□호)	2025.3.10. (유조선)	제2종중간검사	◦ 재화중량 톤수 기재 누락
2	ICR-000000 (□△△△호)	2025.12.5. (유조선)	제2종중간검사	◦ 재화중량 톤수 기재 누락

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

태안지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결된 검사보고서를 수정하시기 바랍니다.(시정)