

!!@@@(주) 상임감사

모범 사례

일련번호 2025-???사업소-002

제 목 지속적인 통지발생에 대한 원인 진단, 솔루션 제공으로 회사 신뢰도 제고

관계부서 ???사업소

조치부서 ???사업소

내 용

1. 추진배경

☐ ??2호기 압축기 구동용 모터에서 볼트 절손이 반복적으로 발생함에 따라 그에 대한 원인 분석 필요성 대두

2. 추진 중 어려움

☐ 볼트 교체 작업을 수행했음에도 볼트 절손이 나타나고, 모터와 압축기 간 축정렬상태가 양호함에도 볼트 절손이 나타나는 등 원인 파악에 어려움이 있었음

3. 해결노력

☐ %%%** 전문원 입회 후 압축기 기동 및 점검을 통해 진동값 측정 및 볼트재질 분석

개선 전	개선 후
· 단순 고 진동값에 따른 볼트 절손으로만 판단	· 압축기 피스톤 링과 실린더의 불규칙한 접촉 및 마찰에 따른 절손으로 판단

4. 주요성과

- ☐ 단순 고 진동값에 따른 볼트 절손이 아닌 볼트 노치부의 피로파괴를
확인하여 볼트 절손에 대한 정확한 원인 파악

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ???사업소 원자로부 부장 %%(
☐ (부 공적자) ???사업소 원자로부 차장 ##(