

현지조치(시정)사항 통보서

처분요구 번호	2017(현)-44~46
수 신	운항시설처(기반시설팀)
제 목	IAT/BHS 터널구조물 신축이음부 보수상태 불량 등 3건

지 적 내 용

귀 처에 대한 “토목,건축시설물 점검 및 보수관리실태 특정감사”를 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정)통보

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등) 조치하시기 바랍니다.

불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 처리기한내 회신하여 주시기 바랍니다.

2017년 9월 20일

감 사 반 장 김 한 선 (인)

직인 생략

요구번호	2017(현)-44	
지적사항	(IAT/BHSE터널 구조물 마감부적정) 신축이음부 하자보수완료후 마감처리 부적정	
조치사항	신축이음부 마감처리 보수 필요	
요구번호	2017(현)-45	
지적사항	(보안울타리 크랙) 보안울타리 블록 연결부 상태 불량 (실런트 보수부위 크랙)	
조치사항	보안울타리 전반적인 점검후 실런트를 보수하고, 지속적인 점검이행필요	
요구번호	2017(현)-46	
지적사항	(공동구 3번 환기구 배관파손) 환기구에서 연결된 우수배관의 연결부 파손	
조치사항	우수배관 보수를 조속히 완료하여 원활한 배수가 될 수 있도록 조치	