

△△△△△△ 상임감사

주의 2, 시정, 통보

제 목	구조장비 관리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△는 탐방객의 안전사고 발생 시 신속하고 안전한 구조 활동을 위하여 구조장비[카라비너, 확보줄(로프) 등 공용구조장비] 11종 64*개를 보유·관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△ 재난관리 장비 보유기준 및 운영지침, 2020.01.01.」 제7조(운용관리)에 따라, 모든 구조장비는 구입 경과연수, 사용횟수, 노후정도에 대한 수시점검을 실시한 후 사용하며, 사용이 불가능한 장비는 우선적으로 교체하여야 함. 아울러, 구조용 로프의 경우 [별표 8]의 구조용로프 운용 및 관리지침에 따라 별도 관리하여야 한다.

[(별표 8) 구조용로프 운용 및 관리지침 : 로프는 소모품으로 최대 3년까지 사용하되 수시 점검으로 이상이 발견되었을 경우 관리대장에 기록하고 폐기하며, 필요시 매듭법 교육 등 교보재 등으로 사용하여야 한다.]

또한, 안전대책부-2940(2022.11.30.)호 「△△△△ 재난관리 장비 정기점검

및 관리 철저 지시」에서는, 로프 등 소모품 장비는 내용연수에 맞춰 관리하도록 규정하고 있음에도 재난관리 장비 점검 및 관리를 소홀히 하여 종합감사에 지적된 바 있음을 알리고, 추후 유사사례가 발생하지 않도록 장비 관리에 철저를 기하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△△는 탐방객의 안전사고 발생 시 신속하고 안전한 구조활동을 위하여 구조장비[카라비너, 확보줄(로프) 등 공용구조장비] 11종 64*개를 보유·관리하고 있다.(※ 메가폰, 연막탄 등 5종 제외)

[표] △△△△△△△△△△△△△△ 구조장비 보유현황

(2024.8.30.기준, 단위:개)

연번	장비명	제작회사(모델명)	구입연도	수량	내용연수	비고
1	구조용벨트	룩앤아이스, 트랑고	2014	10	소모	
			2018	2		
2	다이나믹 로프	베알, 페츨	2014	4	3년	내용연수 초과 장비 **개 폐기필요
			2016	2		
			2018	2		
			2019	1		
			2020	2		
			2022	2		
			2023	2		
3	스테틱 로프	베알, 픽세로카, 페츨, 에델바이스	2018	1		
			2019	3		
			2020	2		
			2022	2		
4	등강기	페츨, 트랑고	2015	11	소모	
			2016	6		
			2017	1		
			2018	11		
			2029	6		
5	하강기	페츨, 트랑고, 블랙다이아몬드	2015	4	소모	
			2016	11		
			2017	3		
			2018	9		
			2019	6		
			2020	2		
			2022	1		
			2023	2		

연번	장비명	제작회사(모델명)	구입연도	수량	내용연수	비고
6	일반 카라비너	페츨, 매드락, 트랑고	2015	10	소모	
			2016	67		
			2017	2		
			2018	55		
			2019	21		
			2023	3		
7	잠금형 카라비너	페츨, 매드락	2015	71	소모	
			2016	20		
			2018	55		
			2019	16		
8	외도르래	페츨	2015	5	소모	
			2016	5		
			2017	1		
			2018	3		
			2019	1		
9	쌍도르래	페츨	2015	1	소모	
			2016	8		
			2017	2		
			2018	2		
			2019	1		
10	퀵드로우	페츨	2014	10	소모	
			2015	20		
			2016	39		
			2018	20		
			2019	18		
			2020	4		
			2021	5		
			2023	1		
11	확보줄	CT, 메틀리우스, 트랑고, 페츨	2015	5	소모	
			2018	56		
			2019	8		
			2020	4		

그러나, 구조장비 중 로프의 경우 「△△△△ 재난관리 장비보유 기준 및 운영지침」에 따라 최대 3년까지 사용하여야 함에도 보유하고 있는 로프 20개 중 3개는 3년을 초과하여 사용하고 있어 내용연수(3년)를 초과한 로프의 경우 전량 폐기(매듭법 교육 등 교보재 활용 검토) 및 신규 구매가 필요하다.

또한, 내용연수가 소모성인 장비 9종의 경우 일부는 10~20년 이상 사용하고 있는 실정으로, 구조장비를 사용하는 직원의 안전성 확보를 위하여 △△△△△△△

△△△△△에서 보유하고 있는 구조장비에 대한 내실 있는 안전점검이 필요하다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 내용연수를 초과한 구조장비를 보유 및 사용하여 △△△△ 재난관리 장비보유 기준을 미준수 한 △△△ △급 △△△, △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 조치 요구합니다.(주의 2)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	재난 안전	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△)	신분상 주의	2021.7.1.~ 2023.12.31.
2	△△△ △급	△△△	재난 안전	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△)	신분상 주의	2024.1.1.~현재

이사장(△△△△△△△△△△△△△)은 내용연수를 초과한 로프에 대하여 전량 폐기 또는 매듭법 교육 등 교보재 활용을 검토 후 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)