

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [8] 배전선로 전선도난 예방 및 사후관리 업무 미흡 등

관 계 부 서 : 배전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전운영처, 광주전남본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

우리 회사는 「배전선로 전선도난 예방업무 절차서⁹⁾」를 운영하고 있으며, 전선도난 예방을 위해 관련 절차서에 의거 배전선로 순시대상 선로를 지정하고 관리 및 업무 담당자를 대상으로 정기교육 시행, 주민 모니터 제도와 포상금 제도 운영과 언론 홍보 등을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로 전선도난 예방업무 절차서(이하 ‘절차서’)」에 따르면 사업소에서는 전선도난 예방을 위해 주민 모니터 제도를 운영하고, 전선도난 발생 시 본부, 본사에 보고하고 관리시스템에 실적을 입력해야 하며, 관할 경찰서에 해당 사건을 신고하여야 한다.

9) '07년 10월 제정, '18년 2월 제4차 개정 후 운영 중

또한 동 절차서에 의거 관내 경찰서를 수시 방문하여 전선도난 피해현황, 전선도난 예상지역, 최근 전선절도 양상 등에 대한 관련 정보를 제공하는 등 수사에 적극 협조하여야 한다고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 전선도난 예방활동 및 사후조치 관리 강화 필요

감사기간 중 영업배전정보시스템(이하 ‘영배4.0’)에 입력된 배전선로 전선도난 현황을 파악해 본 결과 [표 1]과 같이 전사 및 광주전남본부(이하 ‘본부’)의 전선도난 발생 건수 및 물량이 증가하는 추세를 확인할 수 있었으며, 본부 관내에서 발생한 54건에 대한 걱정 보고 여부와 본부 자체 전선도난 예방활동 및 사후관리 등을 점검하였다.

[표 1] 전사 및 광주전남본부 전선도난 발생 현황

구분		'22년	'23년	'24년	'25년 9월 현재	합계
전사	건수(건)	익명화				
	물량(m)					
광주전남본부	건수(건)					
	물량(m)					
구분	익명화					
건수						
물량(m)						

※ 영배4.0 ‘전선도난 처리현황’ 활용 재구성

본부 배전설비 운영부서에서는 관련 절차서에 의거 [그림 1]과 같이 매년 2차 사업소를 대상으로 전선도난 예방활동을 문서로 강조하고, 자체 교육과 지역

방송사에 자막방송 홍보 협조를 요청하는 등의 예방활동을 시행하고 있었다.

[그림 1] 광주전남본부 전선도난 예방 활동 내역

2차 사업소 강조 문서	자체 교육 일지	자막방송 협조 요청
익명화	익명화	익명화

그런데 본부 관내 2차 사업소에서는 54건의 전선도난이 발생하였음에도 영배4.0 입력 외 본사 주관부서(배전운영처)로 보고를 누락한 것으로 확인되었다.

또한 16건에 대해서는 관할 경찰서에 신고 후 접수증을 수취 및 시스템에 등록하여 관리하지 않고 있었으며, 범인 검거실적은 1건(자수)으로 저조한 상태이나, 전선도난이 지속적으로 발생하고 있는 사업소(해남, 진도, 신안 등)에서는 주민 모니터 제도를 운영하고 있지 않았으며, 관할 경찰서 신고 외 협조요청 등의 적극적인 활동을 시행한 내역은 확인할 수 없었다.

따라서 관련 절차서에 의거 본부 주관으로 2차 사업소의 예방활동과 사후관리가 적절하게 수행되고 있는지를 점검하고, 관할 경찰서 및 유관기관과의 협조와 보고체계를 강화하는 등의 지도와 관리가 필요하다고 판단된다.

나. 「배전선로 전선도난 예방업무 절차서」 개선 필요

절차서에서는 ① 사업소 전선도난이 발생 인지 후 3시간 이내 1차 사업소와 본사 주관부서에 보고하고, 보고 방법에 대해서는 ‘시스템 입력 및 정보보고 절차 준용’토록 명시하고 있어, 사업소 업무 담당자들은 시스템 입력 외 본사 주관 부서로의 보고 방법에 대해서는 인지하지 못하고 있었다.

또한 ② 주민 모니터 제도는 매월 활동량에 따라 사례금을 지급(지급액 : 50,000원/월)토록 명시하고 있으나, 활동량 산정 방법에 대한 구체적인 명시가 되어있지 않으며, ③ 범인 검거 후 피해 및 복구 금액 청구 방법(합의, 법원판결 등)에 대한 절차가 명시되어 있지 않아, 사업소 업무 담당자들은 전선도난 예방활동 및 범인검거 후 후속조치 등에 대한 소극적인 업무처리가 우려된다.

따라서 본사 주관부서에서는 상기 내용 등에 대한 재검토를 통해 사업소 업무 담당자의 적극적인 업무 수행이 가능토록 관련 절차서의 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

광주전남본부 업무 담당자는 전선도난 예방활동, 보고 및 사후관리에 일부 미흡함이 있었으며, 향후 2차사업소 지도점검을 통해 예방활동과 보고 및 유관기관 협조체계를 강화하는 등 적극적인 관리를 시행하겠다고 답변하였고, 본사 주관부서 업무 담당자는 관련 절차서에 대한 작동성을 점검하여 보완을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은 현행 절차서의 작동성 점검 및 보완을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

광주전남본부장은

- ① 배전선로 전선도난 업무 관련 2차 사업소 지도점검을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 전선도난 예방활동과 보고 및 유관기관 협조체제를 강화하는 등 관련 업무에 대한 적극적인 관리를 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	개 선 1 시 정 1 통 보 1	-	-	배전운영처 전 지역본부	배전운영처 광주전남본부