


2024년도 ○○공항 종합감사결과 현지조치 통보서


연번	내	용	비 고
1	□ 사무실 용도 표시 등에 관한 사항 ○ 국내선 지하 1층에 아래 사진과 같이 사무실이 있으나 용도표시 등이 전혀 없으며, AED 표시가 있으나 AED 시설이 없음.  ○ 조치할 사항 : 관련 사무실에 대한 안내 및 AED 시설을 설치하시기 바랍니다.		안전
2	□ 피난안내도 관리에 관한 사항 ○ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제36조에 따르면, 소방안전 관리대상물의 관계인은 피난시설의 위치, 피난경로 또는 대피요령이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 한다고 하고 있음. ○ 그런데 국제선 확장공사가 완료되었음에도 이를 반영한 피난안내도가 부착되어 있지 않음.  ○ 조치할 사항 : 기존 피난안내도를 국제선 확장이 반영된 피난안내도로 교체하여 부착하시기 바랍니다.		안전

연번	내 용	비 고
3	□ 여객터미널 내 비상신고 전화에 관한 사항 ○ 여객터미널 내 테러, 화재, 응급상황 등을 대비하여 비상신고 전화가 설치되어 있으나 일부 전화기는 신호가 가지 않는 등 정상 작동하지 않고 있음.  ○ 조치할 사항 : 여객터미널 내 비상신고 전화 점검 등을 시행하여 주시고 작동하지 않는 전화기에 대해 수리 조치하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
4	□ 소속기관 명칭 표기에 관한 사항 ○○○공항 여객터미널(화장실, 무인민원발급기 등) 및 행사주차장 등에 부착된 안내판에 소속기관 명칭이 ‘○○본부’로 표기되어 있어 현행화가 필요함. ○ 조치할 사항 : 현재 직제기준을 반영한 소속기관 명칭으로 변경 조치하여 주시기 바랍니다.	총무
5	□ 공용체크인카운터 모니터 화면 관리에 관한 사항 ○○○공항 국내선 터미널 공용체크인카운터(A16, A17) 모니터 화면 표출 시 오류가 발생하고 있어 개선이 필요함. ○ 조치할 사항 : 공용체크인카운터 모니터 화면 오류를 개선하여 여객 불편이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
6	□ 상업시설 안내판 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 터미널 내 부착되어 있는 상업시설 안내판(와이파이 대여 서비스 시설)에 2020.7.20. 임대차계약이 종료된 업체명(와이파이도비, 플레이와이파이)이 안내되어 있음.   ○ 조치할 사항 : 여객터미널에 표기된 상업시설 안내를 최신화하여 여객 혼선이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.	임대
7	□ 모바일사전결제 안내판 재배치 및 물품 이동 조치에 관한 사항 ○ ◇실에서는 ‘QR코드 기반 모바일 주차요금 결제서비스 활성화 방안 (◇실-2036, 2023.06.04.)’을 시달하여 고객 주요 동선에 안내판을 설치하도록 하였음. ○ 그런데 ○○공항 국제선 1층 1번게이트 옆에 모바일사전결제 안내문이 다른 물품들과 같이 한쪽 벽면에 놓여져 있음.   ○ 조치할 사항 : 모바일사전결제 안내판을 고객 주요 동선에 재배치하시고 방치된 물품은 창고 등에 이동 조치 하시기 바랍니다.	주차

연번	내 용	비 고
8	□ 인도 위 불법 주정차 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 국제선 청사 Gate5 인도 위에 오토바이가 주차되어 있어 청사 미관 및 보행자 안전 저해가 우려됨.  ○ 조치할 사항 : 국제선 청사 Gate5 인도 위에 주차되어 있는 오토바이를 이동주차 시켜 주시기 바랍니다.	주차
9	□ 임대면적 준수에 관한 사항 ○ 「재산관리규정」 및 임대차계약서 제9조(시설물 설치 및 변경) 등에 의거 임대면적 외 부분을 점유하거나 공사가 승인하지 않은 물품 등을 보관·방치하는 것은 금지되어 있음. ○ 그런데 ○○공항에서는 임대차계약이 체결되지 않은 지역에 임차인 물품 등을 지속적으로 방치하고 있음.  ○ 조치할 사항 : 상시 무단점유가 발생하고 있는 부분에 대해 청사관리 등을 철저하게 하여 주시고, 필요시 계약서에 따른 조치를 검토하여 주시기 바랍니다.	임대

연번	내 용	비 고
10	□ 공용지역 물품 방치에 관한 사항 ○ 「재산관리규정」에 의거 임대차계약을 체결하지 않은 지역에 공사가 승인하지 않은 물품의 보관 및 방치는 금지되어 있음. ○ 그런데 ○○공항 국내선 직원통로 등의 공용지역에 소유주가 불분명한 플라스틱 상자, 카트 등 물품이 방치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 해당 지역에 무단 방치된 물품을 철거하시기 바랍니다.	재산
11	□ 통로유도등 설치에 관한 사항 ○ 유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) 6조에 따르면 각층의 계단참마다 계단통로유도등을 설치하여야 함. ○ 그런데 ○○공항 관리동 피난계단 1~2층 사이의 계단참에는 복도통로유도등이 설치되어 있음.   ○ 조치할 사항 : ○○공항 관리동 피난계단 1~2층 사이의 계단참에 복도통로유도등을 계단통로유도등으로 교체설치하여 주시기 바랍니다.	소방

연번	내 용	비 고
12	□ 청사조명 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 국제선 청사 일반대합실 3층의 천정 LED조명을 보수하여 적정 조도 관리가 필요함.  ○ 조치할 사항 : 국제선 청사 일반대합실 3층의 LED조명을 보수하여 주시기 바랍니다.	전기
13	□ 건설공사 자재 보관에 관한 사항 ○ 국내선터미널 외부에 활용가능한 공사 자재, 쓰레기 등이 방치되어 있어, 도난 및 안전사고 발생 우려와 미관 저해되고 있음.  ○ 조치할 사항 : 자재 이동 및 정리 등 조치하시기 바랍니다.	공사
14	□ 부외예비품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」 제16조(부외예비품)에 따르면 물품운용장은 장비 취득시 함께 취득한 부품 등으로서 저장품 성격을 갖고 있는 물품은 부외예비품으로 전산(ERP)에 등재하여 관리하도록 하고 있으나, '○○공항 국내선 도착 캐로셀 범퍼 제조구매설치' 시 예비품으로 취득한 'Lower Bumper'등을 부외예비품으로 등재하지 않고 보관하고 있음. ○ 조치할 사항 : 예비품으로 취득한 위 물품에 대하여 전산(ERP)에 부외예비품으로 등재하여 관리하시기 바랍니다.	물품

연번	내 용	비 고
15	□ 에어컨 실외기 관리에 관한 사항 ○ 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제23조(건축물의 냉방설비 등)에 따르면 배기창치에서 나오는 열기가 인근 건축물의 거주자나 보행자에게 직접 닿지 아니하도록 하고 있음. ○ 국제선 1층(관리동 측) 보행공간에 설치된 실외기에서 나오는 열기가 보행자에 직접 닿을 수 있음.  ○ 조치할 사항 : 실외기에서 나오는 열기가 보행자에게 직접 닿지 않도록 조치하시기 바랍니다.	시설
16	□ 정수기 관리에 관한 사항 ○ 「먹는물관리법 시행규칙」 제2조의2 정수기 관리방법에 따르면 별지 서식의 정수기 관리카드를 배치하고 기록을 유지할 것이라고 하고 있음. ○ 그런데 국제선 터미널 내 일부 정수기 관리카드에는 점검내역이 기록되어 있지 않음.  ○ 조치할 사항 : 여객터미널 내 정수기에 대하여 관리카드에 점검기록을 유지하여 주시기 바랍니다.	시설

