

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	개 선 2			-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 개 선	

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

제 목 건설소 및 사업소 안전보건관리 보완 필요

관 련 부 서 ◇건설소

조 치 부 서 ◇건설소 ㉠부(①), ◇건설소 ▼실 ㉡부(②)

내 용

1. 업무 개요

◇건설소 현장사무실과 ㄱ지역지사의 현장 및 사무실 안전관리 현황을 점검 결과, 유해하거나 위험한 요소에 대해 개선조치를 실시하고, 산업재해 예방에 기여하여야 한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제38조(안전조치), 제39조(보건조치)에 따르면 유해하거나 위험한 요인에 대한 개선조치를 통하여, 모든 근로자의 생명과 재산을 보호해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◇건설소의 사무실 및 ㄱ지역지사 현장과 사무실을 점검한 결과 작업 중 발생할 수 있는 유해위험요인에 대해 위험성평가와 연계하여 감소대책을 수립·이행한 것을 확인하였으나 일부 개선이 필요한 유해·위험요인이 있는 것으로

확인되었다.

◇건설소 현장사무실 남자화장실 PS실 내부 작업발판의 설치가 미흡하여 근로자 출입 및 작업시 떨어짐 사고가 발생할 위험이 있는 것으로 확인되었다. PS실 출입문에는 떨어짐의 위험이 있음에도 안전표지가 부착되어 있지 않았으며, 내부 발판은 1개소만 설치되어 벽체쪽 작업시 이동이 불가능하고 단부에서 떨어짐의 위험이 있다. 또한, 사무실 주변 정화조 3개소와 물탱크에 밀폐공간 표지를 부착하고 밀폐공간 관리프로그램을 운영함으로써 밀폐공간 작업중 발생할 수 있는 질식·중독 사고에 대비하여 관리해야 한다.

ㄱ지역지사 사무실 내에는 스프링클러 및 소화기가 설치되지 않아 화재시 초기진화가 어려울 것으로 확인되어, 사무실내 이동식 소화기를 배치하여 화재 발생시 신속한 초기대응에 활용할 수 있도록 관리해야 한다.

조치할 사항 ◇건설소장은

- ① ◇건설소 유지·보수작업시 안전사고가 발생하지 않도록 사무실 관리주체인 □에게 PS실 입구에 떨어짐 위험에 대한 표지 부착, PS실 내부 발판의 충분한 길이를 확보, 사무실 주변 정화조 맨홀에 밀폐공간 표지 부착 및 밀폐공간 관리 프로그램 운영 등의 개선을 요구하시기 바라며,(개선 1)
- ② ㄱ지역지사 사무실 내 화재 발생시 초기대응을 위한 이동식 소화기를 구매하여 비치하시기 바랍니다.(개선 2)