

일련번호	○○○-08
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 ○○○국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 5. 17.

국립공원공단 감사반장 정 정 권 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○	2019	현지조치	-	-

제 목 : ○○○ 탐방로 구간(○○○~○○봉~□□□~□□동탐방지원 센터) 시설물 정비 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음


(위법부당내용)

- ○○○국립공원사무소에서는 탐방로 구간(○○○~○○봉~□□□~□□동탐방지원센터)에 설치한 탐방로 구간 배수로 정비 필요, 안내표지판 거리 불일치, 안내표지 노후 및 표기 오류 등으로 정비가 필요하며, 탐방객 이용편의를 위하여 주탐방로 안내 표지판(E형) 등이 추가 설치가 필요할 것으로 판단됨

- 현황사진



1. 배수로 정비 필요




2. 안내표지판내 거리 불일치



3. 이정표와 다목적위치 표지판의 거리표기 수정




4. 표기 수정



5. 다목적위치표지판 상단 화판 누락



6. ○○봉 정상인근 초소 시트지 교체



7. 출입통제로프 교체



8. 탐방로 현황과 이정표 불일치



9. 주탐방로 안내 추가 설치(권고)

연번	위치	시설물	조치사항
1	탐방로(○○○~○○봉 전구간)	배수로	배수로 정비
2	탐방로(○○○~○○봉, 탐방로 시점 2.2km)	안내표지판	거리표기 수정
3	탐방로(○○○~○○봉, 다목적위치표지판 01-04)	안내표지판	거리표기 수정
4	탐방로(○○○~○○봉, 봉천대)	안내표시	표기 수정
5	탐방로(○○○~○○봉, ○○봉 정상인근)	안내표지판	상단화판 설치
6	○○봉 정상 인근	거점초소	시트지 교체
7	탐방로(□□동~서성재, 서성재)	통제로프	로프 교체
8	탐방로(□□동~서성재, 다목적위치표지판 06-05)	안내표지판	이정표 정비
9	탐방로(○○○~○○봉)	안내표지판	추가 설치(권고)

(조치할 사항)

○ 현지조치 【○○○국립공원사무소】

- (1~8번)탐방로 구간 배수로, 안내판 등 시설물 정비(단기조치 : 1개월이내)
- (9번)주탐방로 안내 추가 설치 검토(권고)