

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-055	처분요구일자	2020.10.19.
처분종류	부서경고, 통보, 시정, 권고		
관계부서	□□□□□(■■■■)		
제 목	기록물 보관 및 재난관리 부적정		

지 적 내 용

□□□□□(■■■■)는 공사 업무과정에서 생산된 업무 문서 등 기록물을 관리하는 업무를 총괄하고 있으며 □□□□□(■■■■) 및 동관) 등에 기록물 보관을 위한 문서고 5개소를 운영 및 관리하고 있다.

우리 공사는 「공공기록물관리에 관한 법률(이하 “공공기록물법”)」 및 「국가기록원 고시」에 따라 기록물 관리기관으로 지정되어 있으며, 기록물관리기관은 동법 및 시행령 등에 따라 준수해야 할 “기록관의 시설·장비 및 환경”은 【표1】과 같다.

【표1】 공공기록물법 시행령(일부 발제)

구분	종이기록물	전자기록물
3. 장비	공기조화설비	항온·항습 설비 (보존기간 30년 이상 기록물)
	온습도계	항온·항습 설비 설치 시고당 1대
	소화설비	가스식 휴대형 소화기
	보안장비	이중 잠금장치 설치
4. 보존환경 유지기준	온도(℃)	18~22℃ 18~22℃
	습도(%)	40~55% (변화율은 10% 이내) 35~45% (변화율은 10% 이내)
	조명	보존서고 100~300룩스, 전시관 50~200룩스 (원본전시 기준)

한편, ■■■■은 「공공기록물법」 및 사규 「사무 및 기록관리 규정」에 따라 “기록물 보안 및 재난 대책”을 수립하였다.

1. 문서고 시설 및 환경관리 부적정

■■■■은 관련 법규에 따른 기록물 보관에 적절한 설비를 문서고 내부에 갖추도록 하여 보존 환경을 유지하여야 할 의무가 있으며, 사규인 「사무 및 기록관리 규정」에 따라 「자료관리절차서」 수립하였고 기록물 보존을 위한 시설·장비 기준을 반영하였다.

그런데, 감사 기간 중 □□□□□(■■■■)의 문서고 4개소에 대한 현장을 확인한 결과 □□□□□(■■■■) 지하 3개소는 항온·항습기가 미설치되었고, 공조기 가동시에도 실내 습도가 80%를 초과하는 등 보존 환경 기준을 충족하지 않음에도 불구하고 ■■■■은 공조시설 담당부서와 적극적인 협의를 통한 문서고의 환경을 개선하지 않았다.

또한, □□□□□(■■■■) 문서고 상부에는 스프링클러 소화설비가 설치되어 있어 오작동시에는 문서고 침수 및 기록물 훼손이 우려되는 상황이며, 소화약제 분출시 기록물 오염 우려가 있어 문서고에는 적합하지 않은 이동식 ABC소화기가 가스식 소화기와 혼재 설치되어 있는 상태임에도 소화시설 담당부서와 협의하여 소화설비 운영방안을 수립하지 않은 상태이다.

그 결과, 문서고 내 부적절한 시설 및 보존 환경에 의한 향후 기록물의 변질 및 훼손 등이 우려되는 상황을 초래하였다

【표2】 □□□□□(■■■■) 문서고 시설 및 환경 상태

구분	문서고 2,3,4(□□□□□)	문서고 1(□□□□□)	
	운영 상태	법규 기준	법규 기준
3. 장비	항온·항습기	불충족	충족
	습도	없음	있음
	소화설비	80% 초과	40% 이내
		스프링클러 설비, 이동식 CO2 및 ABC소화기	이러저 설비, 이동식 CO2 소화기
		일부 불충족	충족

2. 기록물 재난관리 대책 미이행

■■■■은 관련 법규를 준수하기 위해 「기록물 보안 및 재난대책」(’17년 12월)을 수립하였고 재난상황에서 기록물을 보호하기 위해 대피 우선순위 선정, 재난대비 교육, 재난대응조직 체계 구성 및 개인임무카드 작성 등의 내용을 포함하고 있다.

그러나, ■■■■은 이러한 대책 수립 이후 현재까지 재난대응 관련 교육 및 개인임무카드를 작성하지 않는 등 후속 조치를 이행하지 않아 실제 재난 발생 시 효과적인 대응이 우려되는 상황이다.

아울러, 타 기관의 경우 재난시 기록물 대피의 중요성을 인지하여 기록물 대피 훈련을 시행하고 있으나, ■■■■은 기록물 재난대응 훈련을 시행하지 않아 기록물 재난대책에 대한 효과성 및 적절성을 확인할 수 없으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

□□□□(■■■■)은 감사결과를 수용하면서 개선방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(□□□□장)은 문서고의 시설·장비 기준을 수립하였음에도 불구하고 공조시설 담당부서와 협의하여 개선하는 등 적극적인 업무를 수행하지 않아 문서고의 시설 및 보존 환경이 기준에 충족되지 않게 하는 등 담당 업무를 부절하게 처리한 □□□□(■■■■)에 ‘부서경고’ 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

② 사장(□□□□장)은 관련 부서와 협의하여 문서고의 시설 및 환경이 법규를 충족하도록 개선하시고, □□□□ 문서고 스프링클러 시설 및 부적절한 소화기에 의한 기록물의 오염 훼손을 방지하기 위한 방안을 수립하시기 바랍니다. (통보)

③ 사장(□□□□장)은 기 수립된 “기록물 보안 및 재난대책” 내 미시행되고 있는 재난대책 사항을 신속히 조치하시기 바랍니다. (시정)

④ 사장(□□□□장)은 효과적이고 신속한 기록물 재난 대응능력 강화를 위해 기록물 대피 훈련계획 수립, 이행하고 분류하는 등 기록물 대피 훈련을 적절히 이행하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략