

한국가스공사 상임감사위원

통 보 사 항

일련번호 제20-안전특정-18호

제 목 소방대 운영관리 개선

소관부서 생산본부 ◇◇기지본부

조치부서 생산본부 ♠♠♠♠처

내 용

1. 업무 개요

♠♠♠♠처 ♠♠♠♠부는 생산본부 재난 및 EHSQ 지원업무를 담당하면서, 「한국가스공사 기지본부 4기 소방대 위탁용역」에 대한 용역관리 업무를 총괄하였다.

[표 1] 한국가스공사 기지본부 4기 소방대 위탁용역 계약

계약명	계약기간	계약업체
한국가스공사 기지본부 4기 소방대 위탁용역	'18.07.01.~'20.02.16.	(주)신화에프이원

2. 관계규정 및 판단기준

◇◇기지 소방대는 「한국가스공사 기지본부 4기 소방대 위탁용역」에 따라 기지본부의 소방, 응급구조·구급 및 소방대 운영에 따른 제반 과업수행 역무를 담당하고 있으며, 화재신고 접수 시 기지 내 화재진압의 임무가 있어 신속하게 현장출동하고 화재진압을 위해 최선을 다하도록 과업지시서에 되어있다.

또한, 과업지시서 “직책별 세부 과업구분”에서 소방대장은 비상상황 발생 시 소방대 지휘, 통제업무를 담당하고, 소방대장 근무일을 제외한 근무교대 시 소방

과업과 관련된 지휘통제권은 후번근무 소방교대과장에게 위임하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

소방대는 화재사고 발생 시 소방대장이 부재 중일 경우 즉시 사고사실을 소방대장에게 보고 후 신속한 화재진압 업무를 수행하여야 할 필요가 있으나, 소방대장에게 보고하라는 내부보고체계는 갖추고 있지 않다.

그 결과, '19. 9. 30. ◇◇기지 TK-205 저장탱크 내부에서 화재가 발생하였는데, 19:10경 ◇◇기지 소방대는 화재 신고를 접수받고, 중앙조정실에 화재신고 접수사실 및 화재현장 출동을 보고하였으나, 소방대장에게는 화재사실을 즉시 보고하지 않았으며, 화재사고 접수 후 2시간 정도 경과한 21:10경에 소방과장이 소방대장에게 화재사실 및 진화사항을 보고함에 따라 소방대장은 화재신고 접수 3시간이 경과한 22:10경 ◇◇기지본부 화재현장에 도착하여 전문 소방경력이 있는 소방대장의 현장확인 및 지휘·통제가 불가능하였다.

또한, 용역 과업지시서에는 소방대는 생산기지 모든 시설과 건물의 화재발생 시 화재진압을 수행하도록 되어있는 반면, '18. 8. 10. 용역 계약상대자인 (주)신화에프이원이 제출한 과업수행계획서에는 소방대 역무범위를 “능력범위 내 화재진압”으로 되어 있는데, 소방대의 화재상황별 진압가능 범위 및 책임은 명확하게 주어지지 않았다.

따라서, 화재 등 비상상황 발생 시 소방대장이 부재 중이라도 소방대를 지휘·통제할 수 있도록 내부보고체계를 강화하고, 소방대가 화재상황별 진압가능한 능력을 과업에 구체적으로 정하여 소방대의 진압가능 능력을 초과할 경우 신속한 외부 소방서의 화재진압이 가능하도록 과업내용을 보완할 필요가 있다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은 화재 등 비상상황 발생 시 소방대장 출동을 포함한 소방대 내부 보고체계와 화재진압 능력별 대처범위 등을 과업내용에 명확하게 반영하시기 바랍니다. (통보)