

조치요청서

지적구분 : 부서경고(행정상)

1. 제 목 : 선박 폐선처리 시 계량증명 등 확인 미흡

2. 관련부서 : ◇◇지사

3. 지적내용

○ ◇◇지사는 방제선 △△△호(총톤수* XXX톤)와 작업선 ○○○호(총톤수 ☆.☆☆톤)에 대해 불용절차를 거쳐 폐선처리를 확정하고 폐기물처리업체와 수의계약을 통해 아래 [표]와 같이 폐선 조치를 완료하였다.

* 총톤수: 선박의 사방 또는 일정부분이 막혀있는 공간의 부피 용적으로, 선박의 크기를 나타내는 단위

[표 1] 목포지사 선박 폐선 처리 현황

선명	말소일자	폐기물처리량	계량증명서	처리비용	선질
○○○호	'23.2.1	확인불가	없음	7,920,000원	FRP
△△△호	'23.2.1	확인불가	없음	5,940,000원	강선

○ ◇◇지사-351호(△△△호, ○○○호 폐선처리 결과 보고, '23. 2. 6)에 따르면 폐기물처리업체(◆◆엔지니어링)에서 제출한 처리내역에는 공단선박 2척의 폐선처리로 발생한 고철 및 폐합성수지 등 폐기물 종류와 수량을 확인할 수 없었다.

○ 특히, △△△호는 강선(鋼船)으로 고철 중량을 측정하여 고철 매각량과 단가 확인을 통해 폐선처리비용에 가감하여 정산을 하였어야 하나, 거래명세서에는 고철할인을 포함한 처리비용만 기재되어 있을 뿐 고철 매각 금액이 얼마인지 정확하게 산정한 내역을 확인할 수 없었다.

- 또한, ○○○호는 FRP(유리섬유강화플라스틱) 재질로 폐합성수지 폐기물로 처리할 경우 5톤 이상의 사업장폐기물 배출자에 해당하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 배출자신고 이행 의무가 있어, 향후 폐기물 처리량의 명확한 확인을 통해 적법 배출여부를 확인할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

- ◇◇지사장은 향후 동일·유사 사례가 재발하지 않도록 소속직원 교육을 실시하시고, 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. < 부서경고(행정상) >

2024. 4. 18.

해양환경공단 감사

