

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 최초 예비검사 신청 시에는 소유자가 225PS을 신청하고, 검사원이 현장을 점검하고 예비검사 보고서 작성시에 가솔린기관 250PS으로 마력이 변경되었으나 검사원과 실무직원 사이에 원활한 업무협조가 이루어지지 않은 것이 원인이었다.

4. 조치할 사항

- 완도지사장은

위 감사결과 지적 사항에 대해서 감사 기간 내에 기관마력 차이에 따른 수수료 차액분을 징수하여 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

7) 278,960원을 징수해야 하나 189,090원을 징수함