

현지조치사항 내역서(♠●◆⊗♡♡♣△)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부																																																																																																									
013	○ 공기구 교정관리 미흡 「공기구관리지침」 제20조(정기점검) 및 제25조(교정검사), 「측정기교정검사지침」 제11조(교정주기) 및 제14조(사업소 측정기 교정관리), 「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무가이드」에 의거 전산프로그램을 이용하여 주기적으로 측정기 교정여부를 모니터링하고, 교정주기에 따라 연간 교정계획을 수립하여 교정을 실시하여야 하나, - ♠●◆⊗♡♡♣△는 감사대상기간 중 공기구 총 20건에 대해 교정주기가 초과됨.(미시행 8건, 불용처리 후 자산처리위원회 미반영 10건, 수리진행 2건) [설비성 공기구 관리책임자 지정 미흡 내역] <table><tr><th>정비플랜트</th><th>관리자</th><th>설비번호</th><th>공기구명</th><th>미시행 또는 지연사유</th></tr><tr><td>♠●◆⊗</td><td>(2)◆①</td><td>1009871</td><td>VERNIER CALIPERS</td><td>불용처리 후 자산처리위원회 반영</td></tr><tr><td>♠●◆⊗</td><td>(2)◆①</td><td>1009872</td><td>VERNIER CALIPERS</td><td>교정 미시행</td></tr><tr><td>▼⊞지점</td><td>(2)◆①</td><td>1000025</td><td>Torque Wrench</td><td>불용처리 후 자산처리위원회 반영</td></tr><tr><td>▼⊞지점</td><td>(2)◆①</td><td>1010302</td><td>Torque Wrench</td><td>불용처리 후 자산처리위원회 반영</td></tr><tr><td>▼⊞지점</td><td>(2)◆①</td><td>1000022</td><td>Torque Wrench</td><td>불용처리 후 자산처리위원회 반영</td></tr><tr><td>♠●◆⊗</td><td>(2)◆①</td><td>1006693</td><td>Torque Wrench</td><td>불용처리 후 자산처리위원회 반영</td></tr><tr><td>♠●◆⊗</td><td>(2)◆①</td><td>1006691</td><td>Torque Wrench</td><td>불용처리 후 자산처리위원회 반영</td></tr><tr><td>▼⊞지점</td><td>(2)◆①</td><td>1000026</td><td>Torque Wrench</td><td>불용처리 후 자산처리위원회 반영</td></tr><tr><td>♡◀지점</td><td>(2)◆①</td><td>1006692</td><td>Torque Wrench</td><td>불용처리 후 자산처리위원회 반영</td></tr><tr><td>△◆지점</td><td>(2)◆①</td><td>1006690</td><td>Torque Wrench</td><td>불용처리 후 자산처리위원회 반영</td></tr><tr><td>▼⊞지점</td><td>(2)◆①</td><td>1006691</td><td>Torque Wrench</td><td>불용처리 후 자산처리위원회 반영</td></tr><tr><td>♠●◆⊗</td><td>(2)◆①</td><td>1011032</td><td>Trend ImagingCarea</td><td>교정 미시행</td></tr><tr><td>♠●◆⊗</td><td>(2)◆①</td><td>1011033</td><td>Trend ImagingCarea</td><td>교정 미시행</td></tr><tr><td>☆◆지점</td><td>(2)◆①</td><td>1008239</td><td>TORQUE WRENCH(DA)</td><td>교정 미시행</td></tr><tr><td>♠●◆⊗</td><td>E◎@</td><td>1014339</td><td>TRANSIT</td><td>교정 미시행</td></tr><tr><td>♠●◆⊗</td><td>①T■</td><td>1014330</td><td>TRANSIT</td><td>교정 미시행</td></tr><tr><td>♠●◆⊗</td><td>◎k◎</td><td>1014331</td><td>TRANSIT</td><td>교정 미시행</td></tr><tr><td>☆◆지점</td><td>E◎@</td><td>1015291</td><td>Trend ImagingCarea</td><td>수리진행</td></tr><tr><td>◆♡♣지점</td><td>◎k◎</td><td>1011964</td><td>Trend ImagingCarea</td><td>수리진행</td></tr><tr><td>●●지점</td><td>①T■</td><td>1011697</td><td>INSULATION TESTER</td><td>교정미시행</td></tr></table>	정비플랜트	관리자	설비번호	공기구명	미시행 또는 지연사유	♠●◆⊗	(2)◆①	1009871	VERNIER CALIPERS	불용처리 후 자산처리위원회 반영	♠●◆⊗	(2)◆①	1009872	VERNIER CALIPERS	교정 미시행	▼⊞지점	(2)◆①	1000025	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영	▼⊞지점	(2)◆①	1010302	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영	▼⊞지점	(2)◆①	1000022	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영	♠●◆⊗	(2)◆①	1006693	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영	♠●◆⊗	(2)◆①	1006691	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영	▼⊞지점	(2)◆①	1000026	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영	♡◀지점	(2)◆①	1006692	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영	△◆지점	(2)◆①	1006690	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영	▼⊞지점	(2)◆①	1006691	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영	♠●◆⊗	(2)◆①	1011032	Trend ImagingCarea	교정 미시행	♠●◆⊗	(2)◆①	1011033	Trend ImagingCarea	교정 미시행	☆◆지점	(2)◆①	1008239	TORQUE WRENCH(DA)	교정 미시행	♠●◆⊗	E◎@	1014339	TRANSIT	교정 미시행	♠●◆⊗	①T■	1014330	TRANSIT	교정 미시행	♠●◆⊗	◎k◎	1014331	TRANSIT	교정 미시행	☆◆지점	E◎@	1015291	Trend ImagingCarea	수리진행	◆♡♣지점	◎k◎	1011964	Trend ImagingCarea	수리진행	●●지점	①T■	1011697	INSULATION TESTER	교정미시행	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보
정비플랜트	관리자	설비번호	공기구명	미시행 또는 지연사유																																																																																																								
♠●◆⊗	(2)◆①	1009871	VERNIER CALIPERS	불용처리 후 자산처리위원회 반영																																																																																																								
♠●◆⊗	(2)◆①	1009872	VERNIER CALIPERS	교정 미시행																																																																																																								
▼⊞지점	(2)◆①	1000025	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영																																																																																																								
▼⊞지점	(2)◆①	1010302	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영																																																																																																								
▼⊞지점	(2)◆①	1000022	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영																																																																																																								
♠●◆⊗	(2)◆①	1006693	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영																																																																																																								
♠●◆⊗	(2)◆①	1006691	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영																																																																																																								
▼⊞지점	(2)◆①	1000026	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영																																																																																																								
♡◀지점	(2)◆①	1006692	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영																																																																																																								
△◆지점	(2)◆①	1006690	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영																																																																																																								
▼⊞지점	(2)◆①	1006691	Torque Wrench	불용처리 후 자산처리위원회 반영																																																																																																								
♠●◆⊗	(2)◆①	1011032	Trend ImagingCarea	교정 미시행																																																																																																								
♠●◆⊗	(2)◆①	1011033	Trend ImagingCarea	교정 미시행																																																																																																								
☆◆지점	(2)◆①	1008239	TORQUE WRENCH(DA)	교정 미시행																																																																																																								
♠●◆⊗	E◎@	1014339	TRANSIT	교정 미시행																																																																																																								
♠●◆⊗	①T■	1014330	TRANSIT	교정 미시행																																																																																																								
♠●◆⊗	◎k◎	1014331	TRANSIT	교정 미시행																																																																																																								
☆◆지점	E◎@	1015291	Trend ImagingCarea	수리진행																																																																																																								
◆♡♣지점	◎k◎	1011964	Trend ImagingCarea	수리진행																																																																																																								
●●지점	①T■	1011697	INSULATION TESTER	교정미시행																																																																																																								