

IV. 현지조치사항 명세

○○사업소

No	현황 및 문제점	조치방안																																
009	○ 설비성공기구 관리 미흡 - 「공기구관리지침」 제24조(전산입력사항) 제1호에 따르면 취득단가 1,000만 원 이상 설비성 공기구에 대해 관리책임자를 전산 시스템에 입력해야 함에도, - ○○사업소는 변압기 권수비 시험기 등 총 31품목의 1,000만 원 이상 설비성 공기구에 대해 공기구 관리책임자를 미지정한 것으로 확인됨. [ERP 전산시스템 내 공기구 관리책임자 미입력 내역] <table><tr><th>순번</th><th>품목명</th><th>설비번호</th><th>취득단가</th></tr><tr><td>1</td><td>변압기 권수비 시험기</td><td>10097022</td><td>163,350,000원</td></tr><tr><td>2</td><td>전력 분석기</td><td>10099252</td><td>19,000,000원</td></tr><tr><td>3</td><td>마이크로 레코더</td><td>10113302</td><td>17,900,000원</td></tr><tr><td>4</td><td>마이크로 레코더</td><td>10113303</td><td>17,900,000원</td></tr><tr><td colspan="4">⋮</td></tr><tr><td>30</td><td>TIG(텅스텐 불활성 가스) 용접기</td><td>10051647</td><td>10,350,000원</td></tr><tr><td>31</td><td>멀티플라이어</td><td>10122365</td><td>10,013,000원</td></tr></table>	순번	품목명	설비번호	취득단가	1	변압기 권수비 시험기	10097022	163,350,000원	2	전력 분석기	10099252	19,000,000원	3	마이크로 레코더	10113302	17,900,000원	4	마이크로 레코더	10113303	17,900,000원	⋮				30	TIG(텅스텐 불활성 가스) 용접기	10051647	10,350,000원	31	멀티플라이어	10122365	10,013,000원	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
순번	품목명	설비번호	취득단가																															
1	변압기 권수비 시험기	10097022	163,350,000원																															
2	전력 분석기	10099252	19,000,000원																															
3	마이크로 레코더	10113302	17,900,000원																															
4	마이크로 레코더	10113303	17,900,000원																															
⋮																																		
30	TIG(텅스텐 불활성 가스) 용접기	10051647	10,350,000원																															
31	멀티플라이어	10122365	10,013,000원																															

. 끝.