

현지조치사항 내역서(☆■▼■▣▼)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
010	○ 하도급공사 준공검사자 임명 미흡 「공사관리규정」 제36조(검사자의 임명)에 따라 공사 감독원과 기성 또는 준공검사자는 하부조직이 서로 다른 직원을 검사자로 임명하여 기성 또는 준공검사를 시행함에도, - '21년도 “☆■5,6호기 기전분야 경상정비 보조공사” 1건의 하도급공사에 대해 공사감독원과 준공검사자를 동일부서(■\$ 부)의 직원으로 각각 임명하였음.	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보