

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2024-▽▣♣▲♠-005

제 목 설비성 공기구 정수 관리 절차 개선

관계부서 ▣◇△♣♠

조치부서 ▣◇△♣♠

내 용

1. 업무개요

회사는 「유형자산관리규정」 제2조(적용범위), 「공기구관리지침」 제4조(정수기준)과 같은 지침 제4조의2(정수의 운영) 제1항에 따라 사업장별로 설비성 공기구를 운영하고 있다.

2. 판단기준

「공기구관리지침」 제4조의2(정수의 운영) 제1항 제1호에 따르면 관리부서¹⁾는 정수를 초과하여 공기구를 보유할 수 없다. 공기구 정수기준 관련, 같은 지침 제4조(정수기준) 제1항에 따르면 주관부서²⁾는 공기구의 정수기준을 설정하여 사업소(장)별 정수를 책정하며, 기구의 개편, 신공법 도입, 용량의 변경, 신규 공기구의 도입 및 기타 필요하다고 인정할 때에는 정수기준을 제정 및 개폐할 수 있다. 또한, 같은 지침 제4조(정수기준) 제2항에 따라, 관리부서장은 공기구 정수 변경사유 발생시 주관부서에 정수의 변경을 요청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ▽▣♣▲♠는 「공기구관리지침」 제4조의2(정수의 운영)에 따라

1) 관리부서 : 공기구의 취득, 보전 및 처분에 관한 업무를 담당하는 부서를 말한다, 사업소 공기구 담당부서를 뜻한다.

2) 주관부서 : 공기구에 대한 관리를 총괄하는 본사의 부서를 말한다. ▣◇△♣♠ □□□□를 뜻한다.

설비성 공기구는 정수를 초과하여 보유할 수 없음에도, 아래 [표]와 같이 에어임팩트 렌치 등 총 11개 품목을 정수 대비 총 12개를 초과하여 운영하였다. 또한, 현수가 정수를 초과하였음에도 불구하고, 주관부서에 정수의 변경을 요청하지 않은 사실이 확인되었다.

[표] 설비성 공기구 정수 초과 보유 품목 내역


순번	클래스	품목명	정수(a)	현수(b)	초과 보유 수량(b-a)
1	ME021004	에어 임팩트 렌치	16	17	1
2	ME022003	유압 렌치	12	13	1
3	ME023002	베어링 가열기	7	8	1
4	ME031007	파이프 면취기	4	6	2
5	ME054003	고속 절단기	2	3	1
6	ME102004	테이블 리프트	2	3	1
7	ME133010	디지털 레벨	0	1	1
8	ME133019	유압식 저울	0	1	1
9	ME141037	권선저항시험기	1	2	1
10	ME142019	고전압 절연 저항계	3	4	1
11	ME145002	메모리 레코더	3	4	1

설비성 공기구의 정수 변경 절차를 확인한 결과, 주관부서는 「공기구 심의위원회 운영기준」 제6조(심의대상 및 범위) 제1항 따라 [그림]과 같이 공기구 심의위원회의 심의·의결을 통해 조달품목의 정수를 개정하는 것으로 확인되었으나,

「공기구관리지침」 내 설비성 공기구의 정수 개정에 관한 세부적인 절차가 명시되어 있지 않고, 「공기구심의위원회」 제6조 심의대상에도 설비성공기구의 정수 개정에 관한 사항이 명시되어 있지 않다. 또한, 조달하고자 하는 설비성 공기구의 정수를 개정하는 경우, 해당 설비성 공기구를 조달 신청한 사업소에 한하여 정수를 개정하는 것으로 확인되었다.

그 결과, 설비성 공기구 조달을 신청하지 않은 사업소의 정수가 개정되지 않아 현수가 정수를 초과하였음에도 불구하고, 설비성 공기구의 현수가 정수를 초과한 상태로 유지되는 것으로 확인되었다.

[그림] 설비성 공기구 조달 및 정수 개정 흐름도



* 자료 : ☒◇△♣♠ 제출자료 재구성

관계부서 의견 ☒◇△♣♠은 설비성 공기구의 정수 책정과 관리를 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 설비성 공기구의 실효성 있는 관리를 위하여 정수 책정과 조정 절차를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☒◇△♣♠장은

사업소의 설비성 공기구가 정수를 초과하여 운영되지 않도록 설비성 공기구 정수 개정 절차를 개선하고, 전 사업소에 행정지시 하시기 바랍니다. (개선)