

3] ○○연안 안전사고 예방시설 운영

1) 추진배경

- 해상공원 특성상 해루질 등으로 인한 탐방객 해상 안전사고 위험 상존
 - 야간, 특히 해무가 짙은 경우 탐방객 방향성 인지 보완 시설 등 필요

2) 추진내용

- 조석예보 경보시설 설치
 - 옥외형 POLE 스피커 2개소(하섬전망대, 유동) 설치
- 익수사고 예방을 위한 「생명섬」 설치: 폰툰*(9pic) 4개소 설치
 - ※ 배를 임시로 묶어 놓기 위해 임시로 가설한 수상 플랫폼
- 육지 방향 유도등 설치
 - 조석예보 경보시설을 이용 동 시설물에 항공유도등* 보완 설치
 - ※ 식별가능 거리: 15km

3) 기대효과

- 유형별 예방시설 설치를 통한 탐방객 안전사고 발생률 저감 기대
 - ○○ 인근 안전사고 발생 현황
 - 2018년: 5건, 2019년: 1건, 2020년 8월 기준: 0건

4) 현황사진

		
생명섬 현황	조석예보 경보시설 현황	야간 유도등 점멸 현황