

## 현지조치 사항

### ⑥ 기계 및 기구 등의 안전관리(폐자원사업부, 탄소중립부)

- (기 준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제137조(해지장치의 사용)에 따라 혹걸이는 해지장치가 있어야 하고, 지게차의 경우 지정인원 외 조작위험을 방지하기 위해 미사용 중에는 키를 분리보관해야 하며 집수정 등 빠짐 위험이 있는 곳은 항상 닫혀있는 상태여야 함

#### <산업안전보건기준에 관한 규칙>

**제137조(해지장치의 사용)** 사업주는 혹걸이용 와이어로프 등이 혹으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 장치(이하 “해지장치”라 한다)를 구비한 크레인을 사용하여야 하며, 그 크레인을 사용하여 짐을 운반하는 경우에는 해지장치를 사용하여야 한다.

- (실 태) 슬러지자원화 1단계에는 해지장치가 없는 혹걸이가 비치되어 있고 슬러지자원화 2단계에서 사용하고 있는 지게차의 경우 시창이 없는 상태이며, 슬러지자원화 3단계에 있는 입식전동지게차의 경우 미사용 중임에도 키가 분리되지 않았고 50MW 발전시설에 있는 집수정은 뚜껑이 일부 개방되어 있음
- (조치사항) 혹 해지장치가 장착된 제품을 사용하고 지게차의 시창 설치 및 미사용 지게차의 키는 반드시 분리보관하며 집수정 뚜껑은 항상 닫혀있는 상태로 유지



슬러지자원화 1단계(혹걸이 해지장치)



슬러지자원화 2단계(지게차 시창)



슬러지자원화 3단계(입식지게차 키분리)



50MW 발전시설(집수정 개방 상태)