

(2)


수직구 가시설 안전성확인 및 시공계획 승인에 대한 지도·감독 소홀

부서주의 - **개**배단 **개·나·대**안전건설사무소 / 통보 - **개**배단 **개**차부

개선 - **빠**처 **개**판부

【현황 및 근거】

- 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제42조에 따라 발주청은 건설사업자가 작성, 제출해야 하는 시공상세도면 목록을 공사시방서에 명시하여야 함
- 「건설기술 진흥법 시행령」 제101조의2에 따라 건설사업자는 가시설 시공 전에 시공상세도면과 구조계산서를 제출하여야 함
- 「건설기술 진흥법」 제48조 등에 따라 건설사업관리기술인은 가시설 시공상세도, 구조 안전성을 검토·확인하고, 전문적 기술검토는 기술지원기술인이 하여야 함
- 「건설공사 업무수행지침」 제10조, 제12조에 따라 발주청은 건설사업관리에 대한 지도·점검 및 각종 행정서류·보고서의 처리상태 등을 지도·감독하여야 함
- 「건설기술 진흥법」 제50조 및 제53조, 「건설엔지니어링 및 시공 평가지침」 등에 따라 건설사업자, 건설사업관리용역에 대하여 평가 및 부실측정을 실시해야 함



【문제점】

- ① (시공상세도 제출 목록 누락) 토목공사 특기시방서에 압입공사 등에 대한 시공상세도 제출을 요구하고 있지 않음
- ② (건설사업자 가시설 시공 전 절차준수 부적정) 수직구 가시설에 대해 시공상세도, 구조 안전성 검토를 하지 않고 시공함
- ③ (건설사업관리기술인 가시설 안전성확인 소홀) 시공상세도가 제출되지 않고 기술지원기술인 전문적 검토와 구조적 안전성 확인이 되지 않음에도 시공계획을 승인함

< 수직구 가시설 안전성확인 현황 >

구분	시공상세도 미제출 공사	구조 안전성 검토	기술지원인 검토
개 건설	마개 ~ 마대2 , 마개 ~ 마대1	9개구간 미수행	미수행
대 건설	제출	검토 수행	미수행
대 건설	제출	검토 수행	미수행

- ④ (발주청 지도·점검 소홀) 구조안전성 등이 확인되지 않고 시공함에도 미조치

【조치할 사항】

- ▶ 공사설계서인 공사시방서에 시공상세도 제출 대상을 명시토록 **개선**
- ▶ 건설사업자 시공평가 및 부실별점 측정 시 기준 미준수에 대한 감점 부과 **통보**

- ▶ 건설사업관리용역 평가 및 부실측정 시 관련 기준 미준수에 대한 감점 부과 **통보**
- ▶ 가시설 안전성 확인 등 건설사업관리 지도·감독에 소홀한 담당부서에 **주의** 조치