

(1)

마마~마마 천연가스 공급시설 건설공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - 마마단 내안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제22조(통로의 설치), 제35조(관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등), 제50조(토사 등에 의한 위험 방지), 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (전도방지 조치 미흡) 보관중인 공사용 설비(용접기 등)조치 필요
- ② (통로확보 미흡) 작업자 및 보행자 통행로 확보 조치 필요
- ③ (작동오일 누유) 야적장 벤딩머신 작동오일 누유방지조치 필요
- ④ (조경석 전도 위험) 조경석 탈락 및 전도방지 조치 필요
- ⑤ (콘센트 보호조치 필요) 발전기 콘센트가 노출되지 않도록 보호조치 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치