

(6)

매개기지~매나 2공구 공급시설 건설공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - 매단 매안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제24조(사다리식 통로 등의 구조)에 따라 견고하게 설치해야 함
- 「화재예방관리지침서」에 따라 월 1회 소화기 점검해야 함
- 「산업안전보건법」 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육), 제128조의2(휴게시설의 설치)에 따라 현장 안전보건관리가 되어야 함

【문제점】

- ① (사다리 설치 부적정) 굴착하부 이동 수직사다리 견고한 고정 필요
- ② (소화기 점검 미흡) 정기적 점검시행 및 점검표 부착 필요
- ③ (MSDS 게시 및 교육 미흡) 사용자재 MSDS 보기쉽게 비치 및 교육 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**