

1. 업무개요

□□지역본부 ▼▼▼▼지사와 ○○지역본부 ◁◁◁◁지사 등 4개 지사에서는 “▷▷지구 수리시설개보수사업”과 “▶▶▶ ☎☎거점조성사업” 등 4개 사업을 [표 1]과 같이 각각 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
□□	▼▼▼▼	▷▷ (수리시설개보수)	(주)**종합건설 (황**)	2023.02.10.	2,176,273	2025.12.19.	
○○	◁◁◁◁	▶▶▶ (☎☎거점조성)	(주)**종합건설 (안**)	2023.09.15.	1,347,772	2024.12.20.	
"	◀◀◀◀	♠♠ (수리시설개보수)	**토건(주) (이**)	2023.04.19.	1,334,700	2024.12.30.	
"	△△	▽▽ (수리시설개보수)	(주)**건설 (장**)	2023.05.11.	3,819,519	2025.12.31.	

자료: ERP 자료 재구성

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
▷▷	724	○ 용 수 로 : 2조, L=1,842m ○ 배 수 로 : 6조, L=2,908m ○ 부대공사 1식	3,388
▶▶▶	6,243	○ 기초생활기반 : ▶▶▶ 복지회관 신축, 다목적마당조성, OPTED안전환경조성	4,000
♠♠	12.6	○ &&지 : 사석보강 L=86.0m, 물넘이 개체 L=3.5m 방수로 개체 L=30.0m, 사통 개체 L=12.0m, 복통 개체 L=23.0m ○ @@지 : 사석보강 L=100.0m, 제방하류 누수배제시설 물넘이 개체 L=6.0m, 방수로 개체 L=45.0m 사통 개체 L=12.0m, 복통 개체 L=25.5m ○ ##지 : 사석보강 L=165.0m, 사통 개체 L=10.5m, 복통 개체 L=18.0m ○ \$\$지 : 사석보강 L=118.5m, 방수로 개체 L=14.5m 사통 개체 L=9.0m, 복통 개체 L=19.5m	2,026

지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
▽▽	202.3	○ ▽▽지 : 물넘이 L=75.0m, 방수로 L=126.0m 재설치 비상수문 설치(4.0X1.5X1런) 복통 강관삽입(D=1.2m, L=84.0m), 사통 재설치(D=0.4m, 2공) ○ @@지 : 물넘이 L=5.0m, 방수로 L=83.0m 설치 복통 재설치(D=0.6m, L=14.5m), 사통 재설치(D=0.3m, 1공)	5,862

자료: 본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자) 및 같은 법 시행령 제14조(안전보건관리책임자의 선임 등)에 따라 총 공사금액⁵⁾ 20억 원 이상인 건설공사의 사업주는 사업장에 안전보건관리책임자를 선임하여야 하고

선임된 안전관리책임자는 같은 법 제32조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육) 및 시행규칙 제29조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육) 제1항 및 제2항 별표 4, 별표 5에 따라 선임된 이후 3개월 이내 6시간 이상의 신규교육을 받아야 하며

신규교육 이수일로부터 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 사이에 보수 교육을 받도록 규정하고 있다.

따라서 건설 현장의 안전보건관리책임자인 현장소장 또는 현장대리인은 관련 규정에 따라 직무교육을 이수하여야 하고, 공사감독원은 건설 현장에 선임된 안전보건관리책임자의 직무교육 이수 여부를 확인하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□지역본부 ▼▼▼▼지사 “▷▷지구 수리시설개보수사업”과 ○○지역본부 ◁◁◁◁지사 “▶▶▶ 기초생활거점사업” 등 4개 지사 4개 사업현장에서는

5) 공사도급계약서상의 총 공사금액으로 부가가치세, 관급자재대 등이 포함된 금액

[표 3]과 같이 안전보건관리책임자들이 선임된 후 신규직무교육을 이수하지 않고 안전보건관리책임자 직무를 수행한 사실이 있다.

[표 3] 안전보건관리책임자 신규교육 이수 현황

본부명	지사명	사업명	지구명	이수 여부	비고
□□	▼▼▼▼	수리시설개보수	▷▷	미이수('23.2.선임)	
○○	◁◁◁◁	기초생활거점조성	▶▶▶	미이수('23.9.선임)	
"	◀◀◀◀	수리시설개보수	♠♠	미이수('23.4.선임)	
"	△△	수리시설개보수	▽▽	미이수('23.9.선임)	

자료: 지구별 확인서 자료 재구성

그 결과 관련 법령에 따른 안전보건관리책임자로서의 자격이 갖추어지지 않은 관리자가 건설현장의 안전관리를 하게됨에 따라 해당 현장의 안전관리가 부실해질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인 : 3급 임성필, 도성호, 송근우, 김현상, 4급 이충원

6. 조치할 사항 : 시정

사 장(▼▼▼▼지사장, ◁◁◁◁지사장, ◀◀◀◀지사장, △△지사장)은 해당 지구의 안전보건관리책임자가 「산업안전보건법」 제32조 및 같은 법 시행규칙 제29조에 따라 직무교육을 조속히 이수할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (시정)