

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
6	□ 지상탱크 옥외 소화전함 위치식별 표시등 미점등 ○ (현황·기준) 어두운 야간에도 옥외소화전함의 위치를 쉽게 식별할 수 있도록 위치식별 표시등은 적색으로 점등되어야 함 * 관련근거: 소방청 「표시등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 ○ (문제점) 지상탱크에 설치된 옥외소화전함의 위치식별 표시등이 점등되지 않아 어두운 야간에 옥외소화전 (F-□□□)의 위치식별이 어려울 수 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 지상탱크 옥외소화전함의 위치 식별 표시등이 적색으로 점등되도록 보수 필요 (현지조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.