

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
5	□ 3공동 내부 조도 확보 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) △♣지사는 작업장 안전사고 예방을 위하여 조명등의 적절한 밝기를 확보하여야 함 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(조도) ○ (문제점) ○공동 내부 통로 천정에 설치된 일부 조명등 점등불량으로 조도가 확보되지 않아 근로자가 작업이나 보행시 부딪힘, 넘어짐 사고가 발생할 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △♣지사장은 ○공동 내부 천정에 점등되지 않은 조명등 보수 필요 (현지조치)	[관계부서] △♣지사 [조치부서] △♣지사

끝.