

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
1	□ 방폭 전기기계·기구의 방폭성능 미확보(현지조치) ○ (현황·기준) 화재·폭발 위험장소에 설치된 전기 기계·기구는 항상 방폭성능을 유지하도록 관리하여야 함 * 관련근거: 고용노동부 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제311조 ○ (문제점) 지상탱크 입·출하대 및 펌프지역에 설치된 방폭기기에 점화원(스파크 등) 확산방지용 충전제 채움 상태가 부족하거나 마감조치가 미흡하여 방폭성능이 상실될 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △♣지사장은 지상탱크 입·출하대에 설치된 방폭기기의 성능확보를 위한 보수 조치 필요 (현지조치)	[관계부서] △♣지사 [조치부서] △♣지사

끝.