

또한 송수펌프와 현장제어반이 동일레벨에 설치되어, 누수사고 발생 시 침수 우려가 있어 개선이 필요합니다.

관계부서 의견 ↔↔↔↔↔↔↔↔는 변압기 용량, 제어반 위치 변경 등을 향후 보완설계에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ↔↔↔↔↔↔**처장은 예산 낭비 및 사고 발생 예방을 위하여 통합관리센터 전기설비 설계의 적정성을 검토하시기 바랍니다. (통보)**