

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(신분, 기관)요 구

제 목 신뢰성품목 외주(반출)정비 품질관리 업무 소홀

관 계 부 서 제▽○○○처 ▲▲▲부

조 치 부 서 ○○○○○처 ○○○○○부, 제▽○○○처 ▲▲▲부

구 분 품질관리

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 발전설비의 구조물, 계통 및 기기 등이 업무에 미치는 영향 정도에 따라 분류하여 품질보증활동을 수행하도록 등급(이하 ‘품질등급’이라 한다)을 설정하여 발전설비 구성품 중 제작 및 현장정비, 반출정비 등에 활용하고 있다.

또한 품질등급은 신뢰성품목(R등급), 일반산업품목(S등급) 2가지로 구분하여 관리하면서 신뢰성품목의 경우 해당품목 정비적격기업에 발주하여 발전설비 신뢰성을 확보하고 있으며, ☆☆☆○○○본부는 외주정비 전문업체에 2023년 9월 1일부터 2024년 4월 30일까지 33건의 외주반출정비공사를 [표 6]과 같이 추진하였다.

[표 6] 외주반출정비공사 시행 건수 현황

구 분	■■■■처	제▽○○○처	제▼○○○처	□□◆◆○○○처	합 계
시행건수	3	11	11	8	33

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「전사 품질절차서 외주(반출)정비 품질관리」 7.3.4항에 품질담당부서 및 설비담당부서는 신뢰성품목 외주(반출)정비시 공사시방서에 따라 작업이 진행되도록 품질보증활동(QIP/ITP 접수 및 승인, 공장 입회검사 등)을 시행하고 검수 후 품질보증활동 실적을 안전품질협업시스템에 등록해야 한다고 명시하고 있다.

그리고 「(전사 품질보증시방서) 계약특수조건 : 공사분야」 III 시험 및 검사 11항에 따르면 외주(반출)정비가 완료된 후 계약상대자는 시험 및 검사 7일전(단, 입회장소가 발주자 현장일 경우에는 1일전)까지 한국서부발전(주) 안전품질협업시스템 “공장검사 의뢰”에 입회를 요청해야 한다고 규정되어 있다.

따라서 신뢰성품목 외주(반출)정비공사를 추진할 때에는 품질보증확보를 위해 설비담당부서, 품질담당부서, 정비협력사 등 관련 담당자들은 내부에서 정하고 있는 절차서에 따라 업무를 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ☆☆☆본부 제▽○○○처 ▲▲▲부에서 시행한 ‘1호기 ▲▲▲ 통풍계통 유압작동기 반출정비공사’ 건의 경우에는 품질담당부서 승인없이 자체적으로 공장검사를 시행하여, [표 7]과 같이 안전품질협업시스템에 공장검사 입회요청 미접수와 공장검사 결과가 미등록 되어 있는 것으로 확인되었다.

[표 7] 안전품질협업시스템 미등록 현황

[단위: 천원, VAT포함]

공 사 명	준공금액	공사기간	품질등급	공장검수 입회요청		공장검수결과	
				1호기	4호기	1호기	4호기
1~4호기 ▲▲▲ 통풍계통 유압작동기 반출정비공사	86,359	'23.03.16. ~ 12.18.	R등급	X	O	X	O

※ 자료: 안전품질협업시스템 자료 재구성

그 결과 신뢰성품목에 대한 외주(반출)정비 품질보증활동 절차에 따라 진행되지 않았으며, 업무처리 규정을 위반하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

☆☆○○본부 담당자는 위 지적사항에 대하여 이의가 없으며 신뢰성품목에 대한 품질관리 절차를 준수하여 업무를 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☆☆○○본부장은 ① 신뢰성품목 공장검사 품질담당부서 미승인, 안전품질협업 시스템 품질보증활동실적 미등록 등 품질관리절차를 위반한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바라며,(신분주의) ② 향후 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 품질관리절차에 관한 교육을 시행하시기 바랍니다.
(기관주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
제▽○○○처 ▲▲▲부	3	♣♣♣	2022.12. ~ 현재	품질관리 절차위반	주 의
제▽○○○처 ▲▲▲부	4	目目目	2019.09. ~ 현재		주 의