

【일련번호 9】

광주환경공단 안전감사실

주의 요구

제 목 밀폐공간 안전관리 소홀

소 관 부 서 ○○처, □□처, ◆◆처, △△처,
◇◇처

조 치 부 서 ○○처, □□처, ◆◆처, △△처,
◇◇처

내 용

1. 업무개요

공단은 밀폐공간에서 발생할 수 있는 질식사고를 예방하기 위해 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하고 이행하여 근로자 안전관리에 최선을 다하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

밀폐공간은 「산업안전보건법 시행령」 제54조에 따라 질식 위험이 있는 장소이며, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 [별표 18]에서는 총 18개 유형의 장소를 밀폐공간으로 규정하고 있다.

그리고 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조 및 제619조의2에 따라 작업을 시작(작업을 일시 중단하였다가 다시 시작하는 경우를 포함한다.)하기 전에 산소 및 유해가스(이산화탄소, 일산화탄소, 황화수소, 메탄) 농도를 측정하여야 한다.

또한, 「산업안전보건법」 제64조에 따라 도급인은 수급인이 실시하는 근로자의 특별교육 여부 확인하여야 하며, 같은법 시행규칙 [별표 4]에 의거 단기간·간헐적 작업의 경우에도 2시간 이상의 특별교육을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2025년도 외주작업 집행 실태를 점검한 결과, [별표] “밀폐공간 안전수칙 위반 내역” 과 같이 총 8건의 외주 사업을 추진하면서 안전보건 조치가 적절하게 이행되지 않은 사실이 확인되었다.

○○처는 총 3건의 준설공사에서 안전수칙 위반이 확인되었다. ‘○○○○ 장 응집형성조 준설’ 및 ‘비점오염저감시설 ● 여과조 등 준설’의 경우, 특별 안전보건교육의 실시 주체와 교육 시간을 준수하지 않았을 뿐만 아니라 유해가스 측정 시 필수 항목 미실시 및 측정 주기 미준수 등 안전관리 전반의 부실이 확인되었다. 또한 ‘◆ 비점오염저감시설 유입펌프정 피트 준설’ 작업에서도 교육 실시 주체와 시간을 미준수하였다.

□□처는 ‘⊙⊙⊙ 상·하반기 저수조 청소’ 2건 모두에서 위반 사항이 확인되었다. 상·하반기 작업 전체에서 특별안전보건교육 시간 및 실시 주체 기준을 준수하지 않았으며, 특히 하반기 작업 시에는 밀폐공간 내부의 가스 농도 측정 주기를 미준수하였다.

◆◆처는 ‘◇◇◇ 유량조정조 이송펌프 외 4건 보수’에서 특별안전보건교육 실시 주체 기준을 준수하지 않았으며, 유해가스 측정 시 필수 항목 중 일부를 미실시하였다.

△△처는 ‘△△△△△ 유지관리 용역’에서 특별안전보건교육 시간을 준수하지 않았으며, 유해가스 측정 시 필수 항목 중 일부를 미 실시하였다.

◇◇처는 ‘◆◆◆◆◆ 등 저장조 준설작업’시, 특별안전보건교육 시간을 준수하지 않았으며, 유해가스 측정 시 필수 항목 중 일부를 미 실시하였다.

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○처장, □□처장, ◆◆처장, △△처장, ◇◇처장은 앞으로 밀폐공간 외주작업 시 관련 법령에 따라 작업 전 유해가스 농도 측정 감독 및 수급인 근로자의 특별 안전보건교육 이수 여부 확인 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

【별표 생략】