

일련번호	△△△-4
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치 하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 12. 29.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ 사무소	2025	현지조치	-	-

제 목 : △△소 내 비상대피로 및 소화기 안내 위치 현행화 필요

(현 황)

- 공단 「△△△△ △△소 운영관리 지침」 제6조(대피계획 수립 등) 제2항에 따르면 이용객의 신속한 대피를 위하여 대피실, 취사장 등에 비상탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 부착하여야 한다.

(위법부당내용)

- △△△△△△△사무소 △△△△△소에서는 화재 발생 시 체계적이고 신속한 대응을 위하여 안내표지판을 설치하였으나, 감사일 현재(25. 12. 29.) △△소 내부 구조와 안내표지판에 표시된 내부구조가 일부 상이한 실정으로 현행화가 필요함.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△사무소】
 - 비상대피로 및 소화기 위치 안내표지판 현행화 필요