

일련번호	5	감사자	기술4급 김 만 전	공개() 비공개(○)
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액
수감부서 (처리할 부서)	시설관리부 (스마트정보팀)	처분 요구일자	2021. . .	회신기일

과천도시공사

시 정

【제 목】 시민회관 피난시설, 방화구획 및 방화시설 관리 불량

【부 서 명】 시설관리부

내 용

- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설 유지·관리)에 따라 특정소방대상물의 관계인은 「건축법」 제49조(건축물의 피난시설 및 용도제한 등)에 따른 피난시설, 방화구획 및 같은 법 제50조부터 제53조의 규정에 따른 방화시설에 대하여 금지 행위를 명시하고 있음.
- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설 유지·관리) 제1항 1호, 3호에 의하면, “피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위”, “피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 「소방기본법」 제16조에 따른 소방활동에 지장을 주는 행위를 하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있음.
- 그런데도, 지하1층 주차장내에 위치한 수영장기계실의 출입구에 임의 설치한 출입통제 설치물(자바라 철문)을 설치하여 사용중에 있다. 이는 방화구획 및 방화시설을 훼손하는 행위로 방화문의 본래 기능을 방해하고 있으나, 수영장 담당자는 현재 사용하지 않고 항상 개방해 놓고 있다고 주장하고 있다. 하지만, 수영장기계실 출입구에 설치한 출입통제 자바라 철문은 위법한 시설물로 화재발생 등 비상상황 발생 시 화염과 유독가스를 차단하는 방화문의 기능을 저해하여 인명과 재산상 큰 피해를 발생될 우려가 있다.
- 또한, 소극장 조정실 입구 앞 계단실의 방화문을 상시 폐쇄(시건장치에 의한 차단)하여 운영하고 있다. 이는 유사시 피난 통로로서의 기능을 방해하고 있으며,

피난시설 및 소방활동에 지장을 주는 행위를 하고 있는 것으로 현재와 같이 문화재단 임의로 관계자이외의 인원에게 대한 출입차단을 목적으로 피난통로를 폐쇄하면 화재 및 비상상황 발생 시 옥상대피 이동의 차단과 소방활동을 방해하게 되어 신속한 대피와 구조활동을 저해시켜 심각한 위험성을 초래할 수 있다.

■ 조치할 사항

【시 정】

○ 시설관리부 부장은

- 수영장기계실의 출입문을 기존 방화문외에 임의 설치한 출입제한 자바라 철문을 조속한 시일내에 철거하여 방화문의 본래 기능에 영향이 없도록 조치하여 주시기 바라며,
- 과천문화재단에 소극장 조정실과 옥상으로 올라가는 방화문을 상시 개방하고 비상상황 발생시 대피 동선을 표시하여 인명의 피해를 최소화 하고, 소방활동에 지장이 없도록 조치하여 주시기 바람.

○ 또한, 아래 시정사항을 적극 반영하시어 관련 업무에 유사사례가 재발되지 않도록 적극 조치를 강구하여 주시기 바랍니다.

- 소방시설 안전관리 직원은 관련 업무의 연찬과 소방 예방 교육을 실시
- 담당 직원은 정기, 수시 점검을 통하여 소방안전에 만전을 기해주기 바람.
- 소방시설물에 대한 임의적인 변형과 기능 차단이 재발하지 않도록 조치
- 과천도시공사와 과천문화재단의 합동 소방 점검을 실시하기 바람.