

감사결과 처분요구서

【제 목】 EEE 목재옹벽 안전관리 방안 마련 필요

【부 서 명】 ♠♠♠♠♠

【행정상 조치】 통보

【지 적 내 용】

1. 업무개요

♠♠♠♠♠은 중대재해 예방을 위한 종합계획 수립 및 관리 등의 업무를 수행하면서, 재해 우려 시기 안전점검 및 사업장 안전관리 실태 지도·점검을 실시하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「안전보건경영규정」 제2조에 따라 ' 안전보건방침 ' 이란 안전보건성과와 관련하여 사장을 비롯한 전 직원의 의지 및 원칙을 밝힌 선언으로 광주광역시도시공사는 이해관계자의 생명과 시설물을 보호한다는 신념으로 안전보건방침을 수립하고 각종 시설물의 사용 및 유지보수 전 과정에서 재난·안전보건 위험성을 파악하여 이를 제거하거나 완화하기 위한 국제규격 수준의 안전보건영역시스템을 구축하고 실행하여야 한다.

또한 같은 규정 제15조에 따라 ♠♠♠♠♠장은 안전보건에 영향을 미칠 수 있는 중요 활동을 정기적으로 모니터링 및 측정하여야 하고, 같은 규정 별표9에 따라 안전관리부서는 사고원인에 대한 이행사항을 정기적으로 모니터링하고 관리하여야 한다.

따라서 ♠♠♠♠♠장은 안전사고 발생 시 그 원인을 파악하고 정기적인 모니터링을 통하여 안전보건사고로 인한 인명피해와 재산피해를 예방하기 위해 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ♠♠♠♠♠은 2023. 7. 15일 집중호우(강수량 110.4mm)에 따라 2010. 3월에 준공된 ▷▷▷▷▷▷ 옹벽 유실 사고(인명, 재산피해 없음)가 <그림 1>과 같이 발생하여 목재옹벽 전 구간 안전성 검토를 위해 2023. 11. 2일부터 2023. 12. 21일까지 정밀안전점검을 실시하였고 <표>와 같이 안전점검 결과를 도출하였으나,

<그림 1> ▷▷▷▷▷▷ 옹벽 유실 사진대지

목재옹벽 위치도	유실구간	긴급보수 조치

<표> 정밀안전점검 결과

구분	재원		안전등급			비고
	연장(m)	높이(m)	종합	상태평가	안전성평가	
1구간	294.2	0.8~6.3	D	B	D	유실구간 보강공사 추진 중
2구간	109.5	0.8~3.7	A	A	-	
3구간	65.0	0.8~4.1	A	A	-	

목재옹벽 3개구간 중 붕괴사고가 발생한 1개 구간에 대하여는 추가 선택과업¹⁾으로 안전성 평가를 실시하였고, 이를 통해 안전점검 종합평가 “D” 등급으로 판정하고 보강공사를 추진 중이나,

나머지 2개 구간은 외관조사 결과 <그림 2>와 같이 일부 파손, 부후 등이 진행하여 주의관찰이 필요함에도 유실구간과 달리 안전성평가를 실시하지 않고 정밀안전점검 결과를 도출하였다.

1) 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 [별표 9]에 따라 정밀안전점검 시 안전성평가는 선택과업에 해당

<그림 2> ▷▷▷▷▷▷ 옹벽 유실 현황

1구간(유실구간)	2구간	3구간

또한 “A” 등급 2개소의 경우 우기철 집중호우 예보 시에는 옹벽주변에 통행 제한을 하고 방수포를 씌우는 등의 조치를 취하여야 하며, 옹벽의 유지관리가 필요하다고 하였으나, 감사기간 현재까지 안전·유지관리 방안을 수립하지 않아 정밀안전점검 보완 등을 포함한 목재옹벽 안전관리 방안을 마련할 필요가 있다.

【관련자 의견 및 검토결과】 ' 의견없음 '

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(♠♠♠♠♠장)은

EEE 목재 옹벽이 안전하게 유지관리 될 수 있도록 안전관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (행정상 통보)