

감사결과처분(요구)서

일련번호	17	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	165,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

△△△산국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 △△야영장 정비사업 고재 정산 처리 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조 규정에 의거, 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△국립공원 2020년 △△야영장 정비사업 현황(건축)

공사명	공사기간	공사금액	계약상대자	공사내용	비고
2020년 △△△ △△야영장 정비공사	2020. 6. 10. ~2020. 10. 13.	86,800,000	(주)△△△△ (대표:△△△)	산막구조물 안전거리 이격 등 야영장 정비	야영장 동수:20동 (산막영지)

- 2020년 △△야영장 정비사업 고재(데크 하부지지 철물) 미정산 현황

설 계					
공 종	규 격	수량	단위	단 가	금액(원)
금액					165,200
고재					
각파이프 등	강재	0.590	ton	280,000	165,200

- △△△국립공원사무소는 『관광진흥법 시행규칙(2019.10.개정)』의 “야영장의 안전·위생 기준”에 따라 야영용 시설 사이를 3m 이상으로 거리를 두도록 한 법령을 이행 하고자 2020년 △△야영장 정비사업을 시행하여 총 20동의 기 조성된 야영동 중 11동을 이전 설치하도록 추진하였음

- 그러나, 철거에 따른 고재 작업부산물(데크 하부지지 철물) 0.590ton이 발생함에 따라 이에 대한 매각 금액을 공사비에 반영 하였어야 함에도, 이를 이행치 아니하고 계약상대자((주)△△△△ 대표 △△△)가 임의로 처리 하도록 하여 165,200원을 감액 하지 아니한 채 준공 처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 과다 계상하여 집행된 준공금 165,000원 회수
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련