

감사결과처분요구서

일련번호	24	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇◇◇사무소 (◇◇◇◇◇◇◇사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각개월내

◇◇◇◇◇◇◇사무소
(행정상 권고)

제 목 정기안전점검 실시결과 보고서 작성 소홀
관 계 기 관 ◇◇◇◇◇◇◇사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『시설물의 안전관리에 관한 특별법(이하 ‘시특법’ 이라 한다)』 제6조(시설물의 안전 및 유지관리 기본계획의 수립·시행) 제1항에 의거 관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획(이하 “시설물관리계획” 이라 한다)을 수립·시행하여야 하며,
 - 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편)(2019.9., 국토교통부·한국시설안전공단)』에 의거 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과 보고서는 시설물 관리주체의 유지관리 업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성·제출하여야 하고,
 - 특히, 정기안전점검보고서는 부록의 시설물 종별 「정기안전점검 표준서식」을 참고하여 작성하며, 정기안전점검 결과 및 조치해야할 사항은 해당 지침에서 제시하는 작성요령에 따라 작성하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 시특법상 정기안전점검 대상 시설물 현황

시설명	위치	구조	제원	설계하중	준공일	종별	정기안전 점검주기	최종상태 등급
솔티교	△△시 △△동 산163-4 (△△호 우회도로 일원)	(상부)강박스거더 (교대)중력식 (교각)T형 교각	(연장)120m (교폭)12m	DB-24	'95.11.2	2중	2회 (반기별 1회)	B등급

- ◇◇◇◇◇◇◇사무소는 시특법상 제2종 시설인 솔티교(△△호 우회도로 위치)에 대하여 정기안전점검을 시행하면서, 시설물 안전점검 전문기관인 (주)고원에 위탁하여 2020.4.3.~5.12.(40일간) 실시한 정밀안전점검 결과에 따르면, 해당 시설의 경우 공용년수 증가에 따라 거더 내·외부 일부 구간에 도장이 탈락하여 녹이 발생하고, 하부구조인 교대와 교각 등에서 균열이 발생하는 등 일부 부재에서 신규 및 기존 손상의 경미한 증가가 확인됨에 따라,
- 정기안전점검 계획 수립 및 안전점검 결과 보고시, 이전 점검결과 확인된 손상(결함)에 대한 상태 변화를 관찰하여 점검 결과를 작성·제출하는 것이 타당함에도 해당 손상(결함)에 대한 관찰 및 점검 결과를 누락한 채 정기안전점검 결과보고서를 작성하여 제출한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇사무소】
- 위탁업체에서 수행한 정밀안전점검 결과 확인된 손상(결함)에 대한 상태변화 관찰 등을 통하여 자체 정기안전점검이 내실화될 수 있는 방안 마련