

감사결과처분요구

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ (△△△△△)	처분요구 일자	2021.08..	회신기일	

△△△△△ △△△△△

(행정상 개선)

제 목 야영장~해변 진입로 안전시설 개선 필요

관 계 기 관 △△△△△ △△△△△

내 용

1. 현 황

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제17조 의거 안전점검결과, 안전사고가 예상되는 시설물은 안전조치 시까지 제한사항, 출입통제 등의 안내표지판과 임시 보완시설 등을 설치하여야함
- 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제8조 에 따르면 야영장 관리자는 다음 각호의 사항이 포함된 안내간판을 야영객이 잘 볼 수 있는 곳에 설치하여야 하며, 야간에도 확인이 가능한 조명시설과 이용객 안전수칙을 갖추도록 하고 있음

2. 지적내용

- 해수욕장과 인접한 국립공원 야영장은 총 6개소(△△△△ 1개소, △△ 2개소, △△△△△ 1개소, △△△ △△ 1개소, △△△△ 1개소)가 있으며, 야영장 이용객은 야영행위와 동시에 자유롭게 해수욕장을 이용할 수 있는 특성으로 인해 야영장 이용객 관리에 각별한 노력이 요구됨
- 해수욕장과 인접한 국립공원 야영장(6개소) 방문객들은 해수욕장을 운영 시간에 자유롭게 이용할 수 있을 뿐만 아니라 야간 해수욕장 미운영 시간대에도 무단으로 해수욕장을 이용 할 수 있는 등 안전상 취약성이

있음

- 현장 감사 결과, 지역의 특성상 야영장에서 해수욕장으로 이동하기 위한 진입로 상에 차량도로, 계단 등 장애물이 설치되어 있고 야영장 내 영지 구획에 따른 내부 이동로에는 조명시설 미비, 안전난간의 노후(일부 미설치), 노폭의 협소, 노면불량 등 안전사고 발생 위험성이 확인되어 이에 대한 안내시설 정비 등 개선이 요구됨



(△△) △△△



(△△△)△△해수욕장

- △△△△국립공원 △△△해수욕장 진입로에 설치된 계단시설을 점검한 결과 계단 하부구간의 노폭이 협소하게 설치되어있고, 별도 조명시설이 없는 환경에서 난간 등 이동안전시설이 구비되어 있지 않아, 넘어짐 사고발생 우려가 있는 것으로 확인 되었고
- △△△△△ △△해수욕장 경우에도, 야영장 내 조명시설이 구비되어 있지 않았고, 야영장 내부 이동계단의 난간이 미설치 되었으며, 해변으로 진입하는 계단에도 안전시설이 미설치 되어 안전사고의 우려가 있는 것으로 확인 되었음

3. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (장기조치: 1년 이내) 【△△△△△ △△△△△】

- 야영장에서 해변으로 진입하기 위한 조명시설의 보강과, 난간 등 안전시설물을 설치 등 시설 개선